

بررسی اثر فشار تراکم و دانه‌بندی بر روی خواص mekanikی قطعات متالورژی پودرهای فلزی

دکتر محمود شاکری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر محمدعلی صادقی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندس حمیدرضا داغیانی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تراکم پودرهای فلزی بروش استاتیکی، رویی متدول برای ساخت انواع قطعات مکانیکی است. محصول بدست آمده پس از تراکم و تفجیشی، یا به صورت معمولی، و یا پس از عملیات حرارتی و مکانیکی، در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله، تحقیقاتی روی دو نوع پودر آهن و برنز انجام شده است. با استفاده از مقاومت محصول خام نمونه استوانه‌ای، فشار اپتیمیم بدست آمده، و تحت این فشار، اثر دانه‌بندی روی دانسیته خام و مقاومت خام بررسی شده است، در ضمن رابطه فشار - حجم در محدوده الاستیک مورد تحلیل قرار گرفته است.

The Effect of Pressure and Powder Particles Sizes on the Mechanical Properties of Green Products

M. Shakeri, Ph. D.

M. A. Sadeghi, Ph. D.

H. R. Daxhyani, M. Sc.

Mech. Eng. Dept. AmirKabir Univ. of Tech.

ABSTRACT:

Die pressing of metal powders has been in use for many years, for the production of mechanical components. The product is used, either after compaction and sintering, or after subsequent heat or mechanical treatment.

In this paper, some research has been done on iron and bronze powders. The green strength of cylindrical product is used to find the optimum pressure, and under this pressure, the effect of powder particle size on green density and strength is found. Finally, the pressure volume relation in elastic range is examined.

نمود. در مرحله، اول تغییر حجم ستون پودر با نرخ زیادی صورت می‌گیرد. در مرحله دوم، تراکم نسبی حاصل شده، و عمل "ذرات پودر شروع به تغییر شکل پلاستیک می‌نمایند. در این مرحله نرخ تغییر حجم کم است و رابطه فشار دانسیته با مرحله، اول متفاوت می‌باشد. هنگام تراکم پودر، در ابتدا تغییر حجم نسبت به فشار اعمال شده زیاد بوده (مرحله اول)، و می‌توان رفتار پودر را شبیه گاز کامل فرض نمود، در نتیجه (۱) :

$$(1) \quad pV\gamma = cte$$

که در آن P فشار اعمال شده، V حجم قطعه، γ ضریب ثابت است. در پودرهای مورد آزمایش، طی چندین آزمایش رابطه (۱) بررسی شده و ضریب γ بدست آمده است.

در مرحله پلاستیک (مرحله دوم)، برای توجیه رفتار پودر، روابط زیادی توسط محققین ارائه شده، که هریک با تقریب‌هایی با نتایج تجربی قابل مقایسه است (۴).

یکی از روابط بدست آمده، توسط شاپیرو (Shapiro) به صورت زیر ارائه شده است (۵) :

$$(2) \quad P = A + B \frac{1}{1 - Da}$$

که در آن P فشار، D_a دانسیته ظاهری (دانسیته تئوری) پودر، و A و B مقادیر ثابت هستند.

تر (Torre) با استفاده از رابطه (۶) برای پودرهای کروی مبنای تئوری یافته و با آنالیز آن در حالت صلب - کامل پلاستیک (rigid perfectly plastic)، رابطه زیر را بدست آورده است :

$$(3) \quad P = A + \frac{2}{3} Y_0 I_n \frac{1}{1 - D_a}$$

که در آن Y_0 تنশیت‌سلیم جسم صلب است.

نتایج بدست آمده از آزمایش روی پودرهای مختلف فلزی نشان می‌دهد که رابطه (۳) با تقریب زیادی صادق بوده و برای بدست آوردن نتایج دقیق‌تر باید مقدار ثابت A را بدست آورد.

طراحی قالب:

در مرحله تراکم، پودر بایستی در داخل قالب متراکم شود. بدون قالب (جز در موارد اکترون پودر و نورد صفحات نازک) نمی‌توان قطعه موردنیاز را از تراکم پودر بدست آورد. یک قالب باید دارای خواص زیر باشد :

۱- بتواند شکل مطلوب را به پودر بدهد.

۲- سعی کافی استحکام داشته باشد.

۳- قالب باید طوری طراحی شود که قطعه تراکم شده به راحتی از آن بیرون آید (سیستم بیرون‌انداز قالب).

۴- ساختمان قالب باید اجازه کار سریع را بدهد.

علاوه بر موارد فوق، طرح صحیح یک قالب بستگی به نوع پودر دارد. از جمله عوامل پودری موثر در طراحی قالب عبارتند از:

۱- قابلیت تراکم پودر.

۲- قدرت سایشی پودر.

۳- استفاده از مواد روغنکاری در مخلوط پودر.

علاوه بر موارد فوق، با توجه به اینکه قالب در اثر قرار گرفتن تحت فشار، تغییر شکل می‌دهد، باید ابعاد آن از ابعاد قطعه نهایی

امروزه در صنعت، متالورژی پودر برای ساخت قطعات ساده و پیچیده کاربرد زیادی دارد. متالورژی پودر عمدها در دو شاخه وسیع علمی، ساخت پودرهای فلزی، و تراکم آن، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ساخت پودرهای فلزی و غیرفلزی با روش‌های فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی عملی است. تراکم پودرهای نیز با سه روش استاتیکی، آیزواستاتیکی و دینامیکی متدال است. (۱) بهطور کلی از جمله مزایای این روش تولید، نسبت به سایر روشها می‌توان موارد زیر را یادآوری کرد: (۱)

۱- تولید قطعات از فلزات دیرگذار، نظیر تنگستن، مولیبدن و ... با این روش ساده‌تر است.

۲- تولید آلیاژهای که مطريق ذوبی قابل تولید نمی‌باشد (نظیر آلیاژ آلومینیم لیتیم)، با این روش ممکن است.

۳- محصولات بدست آمده از این روش احتیاج به عملیات نهایی نظیر تراشکاری، پرداخت و ... نداشته و در نتیجه ضایعات بسیار کم است.

۴- ساخت قطعاتی از دو یا چند فلز با درجات ذوب متفاوت، و غیرقابل حل در یکدیگر با این روش ممکن است.

۵- تولید قطعات مخلخل مثل فیلترها و یاتاقانهای خودروگنکار با این روش امکان‌پذیر است.

در مقابل در این روش، ساخت قالب مساله عمده‌ای است و در ضمن دقت لازم برای جلوگیری از نفوذ ناخالصیها همواره ضروری است.

هرچند متالورژی پودر در جهان از سالها قدمت برخوردار است، در کشور ما صنعتی جدید و نویا است. در این مقاله که بر مبنای یکسری کار تحقیقاتی در دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهیه شده است، تراکم دو نوع پودر فلزی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. ابتدا سعی شده است مقاومت خمی محصول خام به عنوان مبنای برای سنجش کیفیت تراکم مورد استفاده قرار گرفته، و در نهایت با ایجاد ترکیب‌های دانه‌ای مختلف، ساخت قطعات مورد مطالعه قرار گرفته و رابطه "حجم - فشار" بررسی شده است.

تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی (۲)، و تتجوشهی قطعات ساخته شده از پودرهای فلزی (۳)، طی دو مقاله جداگانه ارائه خواهد شد.

مبنای تراکم در روش استاتیکی

برای تراکم پودر بر این روش استاتیکی از پرسهای هیدرولیکی با طرفیت‌های مختلف استفاده می‌شود. در هنگام تراکم رعایت برخی نکات ضروری است.

۱- فشار اعمال شده توسط پرس باید مساوی مقدار محاسبه شده باشد.

۲- جهت فشار باید کنترل گردد، و سعی شود تاحد امکان به طور یکنواخت و در جهت‌های مختلف انجام گذارد.

۳- سرعت اعمال فشار باید کنترل شود.

عمده‌ترین مساله، در بحث تئوری تراکم پودر، ارائه رابطه مناسب فشار - دانسیته است. تراکم پودر، در دو مرحله مشخص و متفاوت صورت می‌گیرد، و باید برای این دو مرحله دو رابطه جداگانه منظور

خام بهدست آمده تحت آزمایش خمش قرار گرفته، و بار حد گسیختگی همراه با خیز میله اندازه‌گیری شده است. نتایج در جدول (۳) آورده شده است. در ضمن تغییرات سار حد گسیختگی نمونه با افزایش درصد دانه‌بندی درشت در شکل (۵) نشان داده شده است.

چنانچه از نتایج پیدا است، بیشترین مقاومت حد گسیختگی را نمونه شماره ۹ دارد. علت این امر این است که این نمونه از دانه‌های درشت تشکیل شده است و در اثر اعمال فشار، درگیری مکانیکی بین ذرات بیشتر بوده و امکان تشکیل پیوندهای بین اتمی بالا رود. از طرفی پودر با دانه‌بندی $100\pm 10\%$ کل وزن پودر موجود را تشکیل می‌دهد و طبیعی است که ساخت قطعه از این دانه‌بندی مقرن بهصرفه نیست.

نمونه شماره ۴ که از دانه‌بندی پودر موجود منهای ریزترین دانه (۲۳۰) تشکیل شده است، از مقاومت خمشی بالائی برخوردار است و می‌تواند به عنوان پودر مناسب مورد استفاده قرار گیرد. برای تولید انبوه، با توجه به این که ریزترین دانه‌بندی (۲۳۰) ترکیب وزنی $50\pm 10\%$ کل وزن پودر را تشکیل می‌دهد، باید مورد ارزیابی اقتصادی تولیدکننده قرار گیرد.

نمونه شماره ۵ که از دانه‌بندی موجود تشکیل شده است، از مقاومت نسبتاً مناسبی برخوردار است و می‌تواند برای تولید انبوه بوش بکار رود. با توجه به این که بوش‌های برنزی، حساسیت به خوردگی داشته و سختی سطوح مورد توجه است (۳)، مقاومت خمشی آنها از اهمیت کمتری برخوردار است و پودر موجود برای تولید آن مناسب بهنظر می‌رسد.

(a) تعیین تغییرات حجم قطعه بر حسب فشار تراکم:

بهطوری که در قسمت مبنای تراکم در روش استاتیکی، گفته شد، در محدوده γ الاستیک رابطه $PV = cte$ (بهکار می‌رود. برای بررسی صحت این رابطه، تغییرات حجم قطعه بر حسب فشار تراکم، مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری تغییرات حجم پودر در اثر افزایش فشار تراکم، با نصب یک ساعت اندازه‌گیری بر روی پرس، تغییر مکان سنیه بالا نسبت به منحني پائین اندازه‌گیری شده و از آنجا تغییرات حجم بهدست آمده است.

نتایج بدیت آمده برای پودر برنز در جدول (۴)، و برای پودر آهن در جدول (۵) آورده شده است. در ضمن این نتایج در شکل‌های (۶) و (۷) رسم شده است.

علاوه بر این تغییرات حجم نمونه با افزایش فشار تراکم، برای دونوع پودر مورد آزمایش، در شکل‌های (۸) و (۹) آورده شده است. با توجه به منحنی‌های بهدست آمده، شکل‌های (۸) و (۹) می‌توان نتیجه گرفت که رابطه $PV = cte$ در دقت زیادی برای پودرهای فلزی قابل استفاده است.

برای بهدست آوردن مقدار تقریبی ضریب γ ، داریم:

$$PV^\gamma = cte$$

$$\ln P = -\gamma \ln V + \ln C$$

با بهدست آوردن $\ln P$ و $\ln V$ در دو نمونه مورد آزمایش، جدول (۶) و رسم آنها، شکل‌های (۱۵) و (۱۱)، ضریب γ برای دونوع پودر به صورت زیر بهدست آمد:

$$\gamma \approx 6.95 \quad \text{برای پودر آهن}$$

بیشتر باشد. انتخاب تولرانس مناسب برای قالب باید با توجه به تغییراتی که برای قطعه در عملیات تفجوشی پیش می‌آید، انجام شود (۱).

بهطوری که قبله " گفته شد، برای بررسی مشخصات محصول خام، دو نوع آزمایش انجام شد.

بدین منظور، برای مطالعه مقاومت خمشی محصول خام، از میله‌های استوانه‌ای استفاده گردید، و قالب برای ساخت میله استوانه‌ای مطابق شکل (۱) طراحی شد. در ضمن برای مطالعه اثر مشخصه‌های پودر برای ساخت بوش برنزی، از قالب طرح شده طبق شکل (۲) استفاده گردید.

تجهیزات مورد استفاده

۱- پرس هیدرولیک 30~Tn

۲- قالب دوطرفه برای نمونه‌های استوانه‌ای و بوش، شکل‌های (۱) و (۲)،

۳- دستگاه خمش انسیترون،

۴- وسائل اداره‌گیری ابعاد قطعه

۵- الک برای دانه‌بندی پودر،

بودرهای مورد آزمایش:

۱- پودر برنز

۲- پودر آهن $4037 - w$

نتایج بهدست آمده و بحث درباره نتایج:

(a) تعیین فشار مناسب برای تراکم نمونه‌ها:

برای تعیین فشار مناسب و انتخاب فشار اپتیم از نتایج آزمایش خمشی استفاده شد. بهطور کلی برای بررسی مقاومت قطعه خام، آزمایش خمش نسبت به آزمایش کشش، ساده‌تر و در عین حال دقیق‌تر است. برای تعیین فشار تراکم مناسب، پودر برنز در دو نوع دانه‌بندی، جدول (۱)، مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج بهدست آمده در جدول (۲) آورده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در فشار تراکم بالاتر از 634~N/mm^2 تغییرات دانسیته و بار حد گسیختگی ناچیز است. نتایج داده شده در جدول (۲)، برای تغییرات فشار دانسیته خام، در شکل (۳)، و فشار، بار حد گسیختگی در شکل (۴) نشان داده شده است.

واضح است که فشار اپتیم بهدست آمده، 634~N/mm^2 ، نشان دهنده محدوده فشار اپتیم است. بعیارت دیگر در این محدوده فشار، شکل‌های (۳) و (۴) مشخصات محصول خام، دانسیته و بار حد گسیختگی، تقریباً در حد بالا و مورد قبول قرار دارند. حال که فشار اپتیم (مناسب) بهدست آمد، می‌توان اثر دانه‌بندی مناسب را بررسی کرد.

(a) تعیین دانه‌بندی مناسب با استفاده از مقاومت محصول خام

برای دانه‌بندی پودر موجود، از سه الک با $230, 170, 100\text{ mesh}$

استفاده شده است بدین ترتیب پودر در اندازه‌های

$mesh > 230, 230 < mesh < 170, 170 < mesh < 100, mesh < 100$

دانه‌بندی شده، و تحت فشار اپتیم تراکم گردیده است. محصول

جدول ۱

+۲۳۰ mesh	۲۳۰ تا ۱۷۰ mesh	۱۷۰ تا ۱۰۰ mesh	-۱۰۰ mesh	نوع پودر
%۲۷/۵	%۲۲/۵	%۴۱/۵	%۸/۵	برنز تجاری (دانه‌بندی موجود)
	%۳۱/۵	%۵۷/۵	%۱۱	دانه‌بندی موجود منهای ۲۳۰

جدول (۴) تغییرات تغییر مکان با افزایش فشار تراکم (پودر برونز)

فشار تراکم kg/mm ²	mm		تغییر مکان mm	تغییر مکان متوسط mm
	آزمایش ۱	آزمایش ۲		
۰	۰	۰	۰	۰
۱/۹۹	۱۳	۱۳/۷	۱۳/۳۵	
۳/۹۸	۱۸/۴	۱۹/۲	۱۸/۸	
۴/۹۶	۲۰/۵	۲۱/۵	۲۱	
۹/۹۵	۲۷	۲۷/۸	۲۷/۹	
۱۴/۹۲	۳۱/۲	۳۲	۳۱/۶	
۱۹/۹۱	۳۴/۲	۳۵/۳	۳۴/۷	
۲۴/۸۷	۳۶/۵	۳۷/۶	۳۷	
۲۹/۸۴	۳۸/۳	۳۹/۴	۳۸/۸	
۳۹/۷۸	۴۱	۴۲	۴۱/۵	
۴۹/۷۳	۴۳	۴۳/۲	۴۳/۳۵	
۵۹/۶۸	۴۴	۴۵/۱	۴۴/۵	
۶۴/۶۵	۴۴/۵	۴۵/۲۵	۴۵/۱	

جدول (۶) نتایج آزمایش برای پودر آهن و برونز


فشار تراکم kg/mm ²	mm ³		حجم		BZ		Fe	
	BZ	Fe	Ln p	Ln V	Ln p	Ln V		
۰/۰۱	۸۴/۴×۱۶۷	۷۲×۱۶۷	-/۶۴	۸/۲۵	۶۴/۶	۸/۲۰		
۳/۹۹	۶۵/۶×۱۶۷	۶۶×۱۶۷	۱/۲۸	۸/۱	۱/۲۸	۸/۱		
۴/۹۹	۶۳/۴×۱۶۷	۶۴×۱۶۷	۱/۶	۸/۰	۱/۶	۸/۰		
۹/۹۶	۵۷×۱۶۷	۵۹/۵×۱۶۷	۲/۳	۷/۹۶	۲/۳	۷/۹۶		
۱۴/۹۲	۵۲/۸×۱۶۷	۲۶/۲×۱۶۷	۲/۷	۷/۸۸	۲/۷	۷/۹		
۱۹/۹۹	۴۹/۷×۱۶۷	۵۳/۵×۱۶۷	۳	۷/۸۲	۳	۷/۸۷		
۲۴/۸۸	۴۷/۴×۱۶۷	۵۱×۱۶۷	۳/۲	۷/۷۷	۳/۲	۷/۸۲		
۲۹/۸۵	۴۵/۶×۱۶۷	۴۹/۴×۱۶۷	۳/۴	۷/۷۳	۳/۴	۷/۷۵		
۳۹/۷۹	۴۲/۹×۱۶۷	۴۷×۱۶۷	۲/۶۸	۷/۶۷	۲/۶۸	۷/۶۲		
۴۹/۷۴	۴۱/۰×۱۶۷	۴۵×۱۶۷	۲/۹	۷/۶۳	۲/۹	۷/۷		
۵۹/۶۹	۳۹/۹×۱۶۷	۴۴×۱۶۷	۴	۷/۶	۴	۷/۶۹		
۶۴/۶	۳۹/۳×۱۶۷	۴۳/۵×۱۶۷	۴/۱۷	۷/۵۸	۴/۱۷	۷/۶۷		

جدول (۳) : نتایج دانه‌بندی‌های مختلف در فشار: $\frac{N}{mm^2}$


شماره نمونه	درصد دانه‌بندی %				خیز/بار حد kg/mm ²
	+۱۰۰	۱۰۰-۱۷۰	۱۷۰-۲۳۰	۲۳۰	
۱	۷۱	۱۹	۱۰	۰	۱۳/۳ ۰/۱۲۵
۲	۴۷	۳۶	۱۷	۰	۷/۸ ۰/۰۸۷
۳	۲۴	۴۷	۲۹	۰	۱۱/۱ ۰/۱
۴	۱۱	۴۷/۵	۳۱/۵	۰	۱۳/۳ ۰/۱
۵	۱۲	۴۵	۳۳	۱۰	۷/۸ ۰/۱
۶	۱۰	۴۰	۲۵	۲۵	۷ ۰/۱
۷	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳/۷ ۰/۱۲
۸	۰	۰	۱۰۰	۰	۳/۷ ۰/۰۷۵
۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۲۰/۷ ۰/۱۸
۱۰	۸/۵	۴۱/۵	۲۲/۵	۲۲/۵	۵ ۰/۰۵

جدول (۵) نتایج آزمایش تغییر مکان پودر هنگام تراکم
برای پودر آهن


فشار kg/mm ²	تغییر مکان (دانه‌بندی موجود) mm			mm تغییر مکان متوسط	mm تغییر مکان mesh ۱۰۰
	آزمایش ۱	آزمایش ۲	آزمایش ۳		
۴/۹	۷/۴	۷	۷/۷	۷/۳۶	۷/۸
۹/۹۵	۱۱/۴	۱۱	۱۲/۱	۱۱/۵	۱۲/۳
۱۴/۹	۱۴/۵	۱۴/۴	۱۵/۴	۱۴/۷۶	۱۵/۷
۱۹/۸۹	۱۲/۱	۱۲	۱۸/۴	۱۲/۵	۱۸/۷
۲۴/۸۶	۱۹/۵	۱۹/۲	۲۰/۸	۱۹/۸۲	۲۱/۱۵
۲۹/۸۴	۲۱/۴	۲۰/۹	۲۲/۲	۲۱/۵	۲۳/۲
۳۹/۷۹	۲۴/۶	۲۲/۲	۲۴/۱	۲۲/۹	۲۶/۴
۴۹/۷	۲۵/۳	۲۴/۹	۲۵/۶	۲۵/۴۶	۲۸
۲۹/۶	۲۶/۳	۲۶/۱	۲۶/۶	۲۶/۳	۲۹
۶۴/۶	۲۶/۶۵	۲۶/۶	۲۷	۲۶/۷۵	۲۹/۵
۹۹/۶	-	-	-	-	۲۹/۹




شکل ۱— قالب دو طرفه برای ساخت نمونه‌های آزمایشی استوانه‌ای




شکل ۲— تغییرات فشار— دانسیته




شکل ۴- تغییرات فشار- بار حد




شکل ۵- تغییرات بار حدگسختگی نمونه با افزایش درصد دانه‌بندی درشت




شکل ۹ - تغییرات $\ln P$ بر حسب $\ln V$ برای پودر برنز



شکل ۸، الف - تغییرات حجم نمونه برونزی با افزایش فشار تراکم



شکل ۹، ب - تغییرات $\ln P$ بر حسب $\ln V$ برای پودر آهن



شکل ۸، ب - تغییرات حجم نمونه آهنی با افزایش فشار تراکم

منابع:

4. M. M. Carool and M. T. Kim, "pressure - density equations for porous metals and metal powders," powder metallurgy, Vol. 27, No.3, 1984
5. I. Shapiro, and I. M. Koltoff, J. Phys. colloid chem., 1974

1. ASM, "Source book on Powder metallurgy", 1979
2. دکتر محمد علی صادقی ، دکتر محمود شاکری ، مهندس حمیدرضا داغیانی "تراکم پودرهای فلزی با روش دینامیکی" در دست چاپ .
3. دکتر محمود شاکری ، دکتر محمد علی صادقی و مهندس "حمیدرضا داغیانی "تفجیوشی قطعات ساخته شده از پودرهای فلزی در دست چاپ .