

تحلیل جریان فلز در نورد گرم صفحه و ورق با بکارگیری عملگر ماتریسی در ساخت میدان پلاستیک خطوط لغزش

صابر محمدی

مربی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه رازی

محمود سلیمی

استادیار

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این مقاله روش عملگر ماتریسی^۱ در حل میدان خطوط لغزش^۲ گرنش صفحه‌ای برای استخراج يك میدان عمومی خطوط لغزش و هدوگراف مربوطه در نورد گرم ورق ارائه گردیده است. به کمک میدان خطوط لغزش و هدوگراف به دست آمده، توزیع گرنش و جریان مواد در مقطع با استفاده از کار لازم برای عبور واحد حجم موادی که در موقعیت‌های مختلف از ناحیه پلاستیکی عبور می‌کنند محاسبه شده است.

Metal Flow Analysis in Hot Rolling of Plate and Strip Using Matrix Operator Method For Constructing Plastic Slip Line Field

M. Salimi

Assistant Professor

Mechanical Engineering Department,
Isfahan University of Technology

S. Mohammadi

Lecturer

Mechanical Engineering Department,
Razi University

Abstract

In this paper matrix operator method in solving plane strain slip line field to obtain a general slip line field and the corresponding hodograph for hot rolling of strip is used. Using the slip line field and the corresponding hodograph, metal flow and strain distribution is obtained by applying the required input work per unit volume of material crossing the plastic region at different position.

مقدمه

است به عنوان مثال در دهه ۱۹۹۰ در زمینه ساخت میدان خطوط لغزش در فرآیندهای متقارن محوری نیز کوشش‌هایی به عمل آمده است [۴] و همچنین مکانیزم و سینتیک گذاری تغییر شکل به کمک خطوط لغزش توسط بابرو [۹] مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

از آنجا که نورد گرم یک فرآیند نوع غیرمستقیم می‌باشد، میدان خطوط لغزش از ابتداء معین نمی‌باشد. بافرض ایجاد شرایط مرزی مناسب، نتایج به دست آمده از فرمول‌های ریاضی یا روش عملگرهای ماتریسی و استفاده از نتایج تجربی می‌توان میدان خطوط لغزش را به دست آورد.

روش عملگر ماتریسی برای تعیین میدان خط لغزش و هدو گراف در نورد گرم متقارن، هندسه نورد، گشتاور، نیروی جدایش غلتک‌ها و زاویه تماس در کاهش ضخامت مشخصی توسط محققین مختلف به کار گرفته شده است. ولی اطلاعات کافی در زمینه توزیع کرنش در نورد گرم در دسترس نیست.

در این مقاله هدف به دست آوردن توزیع کرنش در مقطع می‌باشد. اما از آنجا که این توزیع مبتنی بر تعیین خطوط لغزش و دهوگراف در فرآیند است خلاصه‌ای از روش تعیین خطوط لغزش و هدوگراف ارائه می‌شود، تا علاوه بر توزیع کرنش، نیرو و گشتاور غلتک‌ها به دست آید.

به طور کلی تحلیل میدان خط لغزش برای نورد گرم در این تحقیق طبق مراحل و محدودیت‌های زیر انجام گرفته است:

الف) یک هسته مواد صلب (ناحیه مرده^۰) کل سطح تماس غلتک را می‌پوشاند، به عبارتی تنش‌های مماسی حداقل مساوی تنش برشی مواد فرض شده و شرایط چسبندگی بین سطح تماس مواد و غلتک در نظر گرفته می‌شود.

ب) خطوط لغزش منحنی شکل در ورود و خروج که بر مبنای معادلات پراگر در اصل این خطوط منحنی‌های یک سیکلوئیدی هستند، وجود دارند ولی برای سادگی در مراحل اولیه به صورت کمان دایره‌ای در نظر گرفته می‌شوند.

ج) در ورود به ناحیه تغییر شکل، تغییر شکل پلاستیکی به صورت پیوسته در نظر گرفته می‌شود، اما در خروج از ناحیه تغییر شکل (خط لغزش خروجی) امكان ناپیوستگی سرعت وجود دارد.

یکی از مهمترین فرآیندهای شکل دهنورد گرم می‌باشد و مسائل مربوط به آن در صنعت اهمیت ویژه‌ای دارد. شکل و مرز پلاستیکی در این فرآیند به وسیله شرایط مرزی سرعت معین می‌شود و شرط حالت یکنواخت تقریب خوبی از فرآیند پیوسته را ارائه می‌کند. سرعت مستقل از زمان بوده و توزیع تنش از لحظه استاتیکی نامعین می‌باشد. در نورد گرم نرخ کار سختی و نرخ نرم شدن حرارتی قابل مقایسه بوده و یکدیگر را تا حدودی جبران می‌کنند. از این رو عموماً در هر قفسه تنش چریان تغییرات زیادی نمی‌کند.

با وجود اینکه در سال‌های اخیر روش‌های محاسباتی جدید و سریع تری برای تحلیل تغییر شکل مواد بوجود آمده است، استفاده از تئوری خطوط لغزش به دلیل ارائه درک بهتر از فیزیک مسئله اهمیت خود را از دست نداده است. اگرچه در این تئوری با فرضیات محدود کننده‌ای مانند فرض کاملاً صلب - پلاستیک بودن مواد در محاسبات روپرتو هستیم و از اینرسی مواد صرفنظر می‌شود، نتایجی که براساس این تئوری ارائه می‌گردد، اطلاعات بسیار مفیدی برای طراحان در این زمینه را فراهم می‌آورد که از روش‌های دیگر قابل حصول نیست.

اطلاعات نسبتاً کاملی در زمینه تئوری میدان خطوط لغزش با مراجعه به منابع [۱] تا [۴] قابل دسترسی می‌باشد. بخستین میدان خطوط لغزش برای نورد گرم صفحه در حالت متقارن با روش ترسیمی توسط الکساندر [۵] به کمک تکنیک ترسیمی پراگر^۳ بدست آمده است. همچنین چیتکارا^۴ و جانسون^۵ با همین روش میدان ساده‌تری از خطوط لغزش را ارائه کرده‌اند [۳].

در سال ۱۹۶۷ اوئینگ^۶ روش سری توانی را برای ساختن میدان‌های خط لغزش بیان کرد [۶] که با استفاده از آن دیورست^۷ و کالین^۸ روش عملگر ماتریس را ایجاد نمودند. دیورست، کالین و جانسون میدان خطوط لغزش برای نورد گرم در حالت متقارن را با استفاده از عملگرهای ماتریسی و فرض پوشش کامل سطح تماس به وسیله ناحیه صلب به دست آورده‌اند [۷]. حل مسئله فوق در حالت نامتقارن نیز توسط کالین و دیورست [۸] ارائه گردیده است.

تحقیقات در زمینه خطوط لغزش در گذشته عموماً به حالت دائم و کرنش صفحه‌ای محدود می‌شد اما در سال‌های اخیر جنبه‌های دیگر نیز مورد کنکاش بوده

ورودی اولیه از نقطه ورودی A(نقطه منفرد تنش) شکل (۱) خارج شده و با زاویه 45° محور تقارن در نقطه C را قطع می کند ترسیم می شود. برد زاویه ای این خط θ در نظر گرفته می شود. این خط لغزش ورودی محدوده فن را مشخص می نماید. به کمک استفاده از روش های بیان شده توسط HILL [۹] و [۱۰] با فرض اینکه زاویه فن مرکزی ψ و خط لغزش خروجی به صورت کمانی از دایره با شعاع $h_0 \sqrt{2/2}$ است که در نقطه خروجی بر سطح غلتك مماس می باشد، فن مذبور گسترش می یابد.

روش مورد استفاده برای گسترش فن به صورتی است که خطوط در نقاط گرهی متعامد می باشند. برای این منظور خطوط لغزش را ادامه داده و در بین راه چنان می شکنیم که زاویه آنها در گره بعدی همان زاویه خط لغزش باشد. به عنوان مثال اگر میدان فن به کمان های $\frac{\psi}{4}$ تقسیم شود، برای تعیین نقطه گرهی N در شکل ۲ - الف خطی از نقطه F با شیب $(\pi/4 - \psi/4)$ - یعنی در امتداد مماس خط لغزش AF در نقطه F رسم می شود. این خط سپس در بین راه شکسته شده و با شیب -45° ادامه می یابد تا محور تقارن را در نقطه N قطع کند محل نقاط دیگر شبکه با روش مشابه تعیین می شود در این صورت میدان فن مرکزی تا نقطه D گسترش می یابد قبل از تعیین هر نقطه، شیب خطوط لغزش در آن نقطه با توجه به قضیه اول هنکی^۱ محاسبه می شود، به عنوان مثال در نقطه L شیب خط لغزش GL به صورت زیر محاسبه می شود. با توجه به شبکه منحنی الخط GFNL رابطه زیر را برای شیب خطوط لغزش در نقاط شبکه داریم:

$$\varphi_G - \varphi_F = \varphi_L - \varphi_N$$

در این رابطه مقادیر زوایای φ_N , φ_F , φ_L و φ_G معلوم و فقط φ زاویه مجھول می باشد در نهایت خط لغزش خروجی از نقطه D با زاویه 45° نسبت به محور تقارن خارج شده و در نقطه E بر سطح غلتك مماس می شود. برای رسم هدوگراف یک المان را که از نقاط مختلف ناحیه پلاستیکی عبور می کند در نظر می گیریم هنکام عبور المان از هر خط لغزش، مؤلفه مماسی سرعت تغییر کرده ولی مؤلفه عمودی آن بدون تغییر می ماند (شرط حجم ثابت). برای رسم هدوگراف نقط شروع مناسب سرعت ورودی u_{in} و خروجی $u_{out} = \frac{h_i}{h_o}$ می باشد. با توجه به تقارن جریان سرعت ذرات روی محور تقارن باید موازی با محور افقی باشد بنابراین بردار سرعت

د) در صورت عدم وجود کشش از جلو یا عقب، شرط تعادل ایجاد می کند که برآیند نیروها روی خط لغزش ورودی و همچنین روی خط لغزش خروجی به سمت چپ و راست صفر باشد.

باتوجه به شرایط فوق میدان خطوط لغزش مورد بحث میدان ساده شده ای است که یک حد بالایی را برای مسئله ارائه می کند. تفاوت حل کامل خطوط لغزش توسط تارنوسکی [۱۲] و گرین و الکساندر [۱۳] در ضریب شکل های موردن بحث $h/1 < 2/2 < h/1 < 0$ تفاوت در ناحیه پلاستیک خروجی است. الکساندر [۵] به وسیله سعی و خطا با سازگاری بین میدان خطوط لغزش و هدوگراف منحنی خط لغزش خروجی را به دست آورده است اما ما در این تحلیل آن را کمانی از دایره فرض می کنیم که در هر دو حالت این منحنی در نقطه خروجی بر سطح غلتك ها مماس می باشد. الکساندر نشان داد که حل فقط با خط لغزش منحنی در طرف ورود به ناحیه پلاستیک ممکن می باشد بنابراین خطوط مجاور خط لغزش ورودی نیز منحنی می باشند.

فرموله کردن مسئله با استفاده از عملگرهای ماتریسی

روش عمومی حل به کمک عملگر ماتریسی به شرح زیر است:

- ۱ - ترسیم یک میدان خط لغزش تقریبی
- ۲ - محاسبه بردار ستوانی برای هر خط لغزش مرزی در میدان به کمک عملگرهای ماتریسی که در جهت های اصلی به طور همزمان تعیین شده باشند.
- ۳ - محاسبه یا تعیین شعاع انحناء هر خط لغزش و مختصات همه نقاط میدان.
- ۴ - ارضا کلیه شرایط مرزی.

راه ساده ای برای اطمینان یافتن از سازگاری میدان خط لغزش فرض شده با شرایط مرزی شرکت دادن دیاگرام بردار سرعت در ساختن میدان خط لغزش است. میدان های خط لغزش که به طور سینماتیکی میدان های سرعت قابل قبولی تشکیل می دهند حل های حد بالا هستند. سرعت های ناحیه های صلب نیز باید با شرایط مرزی مسئله سازگاری داشته باشد حتی اگر تنش ها در ناحیه صلب نیز بررسی نشوند.

چون در فرآیند نورد هیچ خط لغزش اولیه ای و تصویر آن در هدوگراف مشخص نیست باتوجه به شرایط فیزیکی مسئله به صورت تقریبی خط لغزش

$$X_{CB} = Q_{\theta\psi} X_{AB} \quad (1)$$

$$X_{DB} = T^{-1}\psi Q_{\theta\psi} X_{AB} \quad (2)$$

$Q_{\theta\psi}$ عملگر ماتریسی است که در تعیین بردار شعاعی خط لغزش از خانواده دیگر با توجه به خط لغزش پایه به کار گرفته می‌شود. عملگر $T^{-1}\psi$ بردار شعاعی خط لغزش مجهول طرف محدب خط لغزش پایه را معرفی می‌کند. بنابر این اگر سرعت زاویه‌ای غلتك ω باشد، بردار شعاعی ستونی منحنی db در هدوگراف عبارتست از:

$$X_{db} = \omega T^{-1}\psi Q_{\theta\psi} X_{AB} \quad (3)$$

به طوری که X_{cb} به صورت زیر قابل محاسبه است:

$$X_{cb} = T^{-1}\psi (\omega T^{-1}\psi Q_{\theta\psi} X_{AB} + \rho C) \quad (4)$$

که ρ اندازه ناپیوستگی سرعت بین ناحیه پلاستیک و صلب مربوطه می‌باشد و C بردار واحد دایره‌ای می‌باشد.

$$C = [1, 0, \dots]^T \quad \text{و یا}$$

از آنجا که ناحیه صلب ABDE با سرعت زاویه‌ای ω همراه با غلتك دوران می‌کند تصویر ABDE در دیagram هدوگراف abde و به صورت هندسی مشابه، اما در جهت ω به اندازه 90° دوران کرده است. خط لغزش خروجی DE و تصویرش در هدوگراف de هر دو کمان‌های دایره‌ای می‌باشند که به ترتیب دارای شعاع انحناء ρ و ρ می‌باشد. بنابر این خواهیم داشت:

$$X_{ab} = \omega X_{AB}$$

$$X_{ab} = \omega X_{AB} - \rho C \quad (5)$$

$$X_{cb} = Q_{\psi\theta}^{-1} (\omega X_{ab} - \rho C) \quad (6)$$

که $Q_{\psi\theta}^{-1}$ ماتریس معکوس عملگر ماتریسی $Q_{\theta\psi}$ می‌باشد. با حذف X_{ab} بین معادلات ۴ و ۶ معادله زیر برای X_{AB} به دست می‌آید.

نقاطی نظیر D, P, M, N, C در امتداد 'oo (شکل ۲ ب) بوجود می‌آید. سطح تماس غلتك خط جریان ذرات در تماس با آن می‌باشد و تمامی این ذرات روی سطح تماس باید سرعتی مماس با سطح غلتك داشته باشد. بنابر این تصویر سطح تماس غلتك در هدوگراف به طور هندسی مشابه بوده و در جهت سرعت زاویه‌ای ω به اندازه 90° چرخیده است و فقط اندازه آن به وسیله فاکتور اندازه ω تغییر می‌کند. همچنین گستره زاویه آن برابر با زاویه تماس غلتك می‌باشد.

چون ناحیه مواد چسبنده به صورت جسم صلب دوران می‌کند، مرزهای ABD و DE در هدوگراف به صورت هندسی به ترتیب به صورت منحنی‌های مشابه abd و de نقش می‌شوند، که به اندازه 90° درجه در جهت دوران غلتك چرخیده‌اند. بنابر این منحنی de کمان دایره‌ای با شعاع 0.5 برابر اندازه ناپیوستگی سرعت روی خط لغزش خروجی می‌باشد. بردار زاویه‌ای هر خط لغزش و تصویر آن در هدوگاف یکسان است.

در این مسئله از تغییر شکل الاستیکی غلتك‌ها صرف نظر شده است و در ناحیه ABDC (ناحیه پلاستیکی) مواد به صورت پیوسته تغییر شکل می‌یابند و ناپیوستگی در سرعت مماسی روی منحنی ABDE تحمیل می‌شود. همچنین چون سرعت محیطی غلتك R می‌باشد بنابر این سرعت خروج فلز نورد شده برابر با ω است که R شعاع غلتك‌ها و r شعاع خط لغزش خروجی می‌باشد. به این صورت میدان خط لغزش و هدوگراف مربوطه برای نورد گرم به صورت تقریبی به دست می‌آید. با استفاده از روش عملگر ماتریسی یک سیستم معادلات جبر خطی پیچیده برحسب پارامترهای ψ , θ , ρ , ω حاصل می‌شود. با دو زاویه ψ و θ میدان خط لغزش به طور کامل تعیین می‌شود. نیرو و گشتاور غلتك با انتگرال‌گیری عددی به موازات مرز ABDE محاسبه می‌شوند.

(لازم به ذکر است که موقعیت نقاط نظیر c و زوایای ψ , θ و انحناء خطوط در ابتدا تقریبی می‌باشندو بعداً با ارضاء شدن شرایط مرزی سرعت و نیروها در نرم افزار تهیه شده مقادیر دقیق به دست می‌آیند).

اشکال (۲) ترسیم خطوط لغزش و هدوگراف مربوطه را به صورت تقریبی نشان می‌دهد. با توجه به این اشکال اگر خط لغزش AB با بردار ستونی X_{AB} نشان داده شود آنگاه خواهیم داشت:

$$\int_0^\phi R(z) \sin(\phi - z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{\phi^n}{n!}$$

$$(I - Q_{\psi\theta} T_{\psi}^{-2} Q_{\theta\psi}) X_{AB} = (\rho/\omega) (I + Q_{\psi\theta} T_{\psi}^{-1}) C$$

$$(V)$$

$$\int_0^\phi R(z) \sin(\phi - z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-1} \frac{\phi^n}{n!} \quad (10)$$

که ضرایب c_n به وسیله روابط مربوطه به دست می‌آیند و سپس مؤلفه‌های نیرو در مختصات کارتزین (غیر محلی) به صورت به دست می‌آیند.

$$\frac{F_x}{k} = \frac{F_{\bar{x}}}{k} \cos\phi - \frac{F_{\bar{y}}}{k} \sin\phi$$

$$\frac{F_y}{k} = \frac{F_{\bar{y}}}{k} \cos\phi - \frac{F_{\bar{x}}}{k} \sin\phi$$

و گشتاور با جمع گشتاور مؤلفه‌های مماسی نیروهای عمودی و مماسی وارده به جزء حول نقطه پایه خط لغزش به دست می‌آیند و با انتگرال‌گیری و جاگذاری و استفاده از معادلات هینگی به صورت زیر خواهیم داشت:

$$\frac{M}{k} = \int_0^\phi [(\frac{P}{k} - 2z) \bar{x}(z) + \bar{y}(z)] R(z) dz \quad (11)$$

توزيع گرنش و کاراضافی

برای دست یافتن به توزیع گرنش در حالت کرشصفحه‌ای لوله جریان مواد با تنفس تسلیم برشی k با ضخامت dy را در شکل (۴) که با المان ABCD مشخص شده است در نظر گرفته و میزان کار لازم در تغییر شکل المان ABCD به المان 'A' 'B' 'C' 'D' بر واحد حجم به کمک تشابه هندسی و شرایط فیزیکی مسئله به دست آورده و خواهیم داشت:

$$dw = k \frac{du}{v_p} \quad (12)$$

تغییر سرعت یا میزان لغزش المان در جهت خط لغزش هنگام عبور از آن است و مؤلفه عمودی سرعت المان عمود بر خط لغزش هنگام عبور است.

نموداری ورودی واحد حجم هنگام عبور از خط لغزش می‌باشد و بنابر این کار واحد حجم یک خط جریان که از ناحیه پلاستیکی عبور کرده و تعدادی خط لغزش را قطع کند عبارتست از:

$$w = k \int_{in}^{out} \frac{du}{v_p} \quad (13)$$

این معادله، معادله اصلی غیر همگن برای خط لغزش مجهول X_{AB} نامیده شده و I ماتریس همانی (واحد) می‌باشد.

این معادله خط لغزش اصلاح شده اولیه و صحیح در حل مسئله را ارائه می‌کند و بر مبنای آن بردار شعاعی تمام خطوط لغزش دیگر تعیین خواهد شد. این معادله در واقع میدان خط لغزشی را بیان می‌کند که دیورست، کالین و جانسون برای نورد گرم پیشنهاد نمودند. سمت راست معادله مستقیماً متناسب با ناپیوستگی سرعت می‌باشد.

محاسبات نشان می‌دهد که خط لغزش اولیه اختلاف قابل توجهی با کمان دایره‌ای ندارد. در حل معادله (۷) از روش حذف گوس استفاده شده است. بردارهای شعاعی خطوط لغزش دیگر با توجه به محاسبه X_{AB} و استفاده از عملگرهای ماتریسی محاسبه می‌شوند.

بیان نیرو و گشتاور

با جمع مؤلفه‌های جزئی نیرو روی طول هر جزء از خط لغزش کل نیروی عمل کننده روی خط لغزش معین می‌گردد. با توجه به شکل (۳) پس از انتگرال‌گیری و استفاده از معادلات هینگی نیروهای حاصل از تنش‌های عمودی و برشی که روی برد ϕ خط لغزش OA با نقطه پایه O عمل می‌کنند، در جهت مختصات محلی به صورت زیر نتیجه می‌گردد.

$$\frac{F_{\bar{x}}}{k} = -\bar{x} + \frac{P}{k}\bar{y} - 2 \int_0^\phi zR(z) \sin(\phi - z) dz$$

$$\frac{F_{\bar{y}}}{k} = -\bar{y} + \frac{P}{k}\bar{x} - 2 \int_0^\phi zR(z) \cos(\phi - z) dz \quad (8)$$

x و y مختصات متحرک (محلی) مطابق شکل معرفی و با انتقال آن از مختصات کارتزینی خواهیم داشت:

$$\bar{y} = \int_0^\phi R(z) \sin(\phi - z) dz$$

$$\bar{x} = \int_0^\phi R(z) \cos(\phi - z) dz \quad (9)$$

انتگرال‌های کانولوشن را می‌توان با بیان آن به صورت بسط سری توانی محاسبه کرد.

محاسبه کرده و مقدار آن را بر حسب β (موقعیت المان از خط تقارن) رسم می‌کنیم. به عنوان مثال برای المان هایی که از نقطه H از ناحیه ۱ به فاصله h وارد ناحیه پلاستیک می‌شود (شکل ۲) به ترتیب وارد نواحی ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و در نهایت خروجی (۱۷) می‌گردد و به عنوان مثال برای ذره‌ای که از ناحیه ۴ وارد ناحیه (۸) شده است، ϵ_H و v_p مربوطه در شکل (۲ ب) نشان داده شده است. این مقادیر توسط معادلات هینگی و روابط مثبتانی به دست می‌آید.

فرض می‌شود که ماده در تعداد محدودی مراحل تحت برش قرار می‌گیرد. در واقعیت این مراحل بی‌نهایت است. با استفاده از روش‌های عددی انتگرال سمت راست رابطه (۱۶) قابل محاسبه است و β نسبت توزیع کرنش از این رابطه در کاهش ضخامت‌های مختلف به دست آمده است.

پس از محاسبه β در شرایط تعریف شده، راندمان تغییر شکل ۶ از رابطه (۱۷) قابل محاسبه می‌باشد.

ساختار برنامه کامپیوتی

برنامه شامل ورودی‌هایی مانند سرعت ورودی مواد، سرعت زاویه ای غلتک‌ها و ... می‌باشد. نخستین قسمت برنامه اصلی ساختن ماتریس ضرایب معادله (۷) می‌باشد. در یکی از برنامه‌های فرعی این معادله ماتریسی از روش حذف گوس حل شده و بردار شعاعی خط لغزش X_{AB} محاسبه می‌شود. در مراحل دیگر بردارهای شعاعی و به دنبال آن مختصات کارتزین کلیه خطوط لغزش و هدوگراف محاسبه می‌شوند. با در دست داشتن اطلاعات هندسی و شکل خطوط لغزش نیروی جدایش غلتک‌ها، گشتاور آنها، زاویه تماس و درصد کاهش ضخامت، اندازه تصویر افقی کمان تماس و سرعت خروجی فلن نورد شده به دست می‌آید.

در مرحله نهایی برای چندین مسیر (خط جریان ذرات) به طور جداگانه مقادیر $\frac{du}{v_p}$ محاسبه شده و بعد از محاسبه ϵ_H مقدار β برای هر مسیر در مقطع با استفاده از رابطه (۱۶) به دست می‌آید.

فلوچارت برنامه کامپیوتی در شکل (۵) نشان داده شده است.

نتایج

اشکال (۶)، (۷) و (۸) به ترتیب میدان خطوط لغزش

کار واحد حجم در موقعیت‌های مختلف را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$w = 2k \epsilon_H \beta \quad (14)$$

که β نسبت انرژی مصرفی (نسبت کار پلاستیک در موقعیت‌های مختلف به متوسط کار پلاستیک) و ϵ_H کرنش متوسط مقطع را به صورت زیر تعریف می‌کنیم.

$$\epsilon_H = \frac{2(h_i - h_0)}{h_i + h_0} \quad (15)$$

و h_0 به ترتیب ضخامت ورودی و خروجی مواد می‌باشد. از مقایسه روابط (۹) و (۱۰) خواهیم داشت:

$$B = \frac{\int_{in}^{out} \frac{du}{v_p}}{2\epsilon_H} \quad (16)$$

بنابر این تغییرات β برای المان‌های جریان یافته در موقعیت‌های مختلف معرف توزیع کرنش انرژی مصرفی و یا کرنش کل صورت گرفته (مجموع کرنش هموزن و کرنش اضافی) در آن موقعیت می‌باشد. راندمان تغییر شکل (۶) را مطابق معمول به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$\eta = \frac{w_i}{w_a}$$

که w_i کار تغییر شکل ایده‌آل (هموزن) و w_a کل کار تغییر شکل (واقعی) بر واحد حجم در کل سطح مقطع می‌باشد. به علت تقارن کافی است نیمه ای از ارتفاع در نظر گرفته شود، در این صورت

$$\eta = \frac{\frac{2k\epsilon_H(\frac{h}{2})}{2}}{2k\epsilon_H \int_0^{h/2} \beta dy} = \frac{h}{2 \int_0^{h/2} \beta dy} \quad (17)$$

مماس به خطوط جریان در هر نقطه در میدان خط لغزش موازی با سرعت مطلق آن نقطه در هدوگراف می‌باشد. بنابراین خطوط جریان را در میدان خط لغزش با استفاده از هدوگراف می‌توان رسم کرد و مقدار β را برای هر لوله جریان از مقطع ورودی تا مقطع خروجی

توزيع کرنش در مقطع متناسب با β همواره در سطوح خارجی مقادیر بیشتری را نسبت به نواحی مرکزی نشان می‌دهد به نحوی که حداقل مقدار کرنش در محور تقارن پدید می‌آید. مقدار واحد برای β در محور تقارن در واقع بیانگر کرنش هموژن تغییر شکل در فرآیند است. کرنش‌های بیشتر (کرنش‌های اضافی) ناشی از تغییر شکل غیر هموژن در سطوح مقادیر بیشتری نسبت به قسمت‌های داخلی خواهند داشت. مقایسه تئوریک و تجربی توزیع کرنش هنگام تغییر شکل امکانپذیر نمی‌باشد ولی راندمان تغییر شکل ۱۷ از معادله (۱) با مقادیر تجربی مقایسه گردیده است. مقادیر تجربی راندمان تغییر شکل از تقسیم انرژی لازم برای تغییر شکل در حالت ایده آل (با در دست داشتن تنش تسلیم برشی) بر انرژی صرف شده برای تغییر شکل (خروچی کامپیوترهای مجتمع فولاد مبارکه) به دست آمده است. راندمان تغییر شکل فرآیند در نسبت کاهش‌های ضخامت مختلف برای ضخامت‌های ورودی یکسان در جدول (۲) نشان داده شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده از مدل مورد بحث راندمان تغییر شکل با افزایش کاهش ضخامت کاهش می‌یابد. علت عدم تطابق و پراکندگی نتایج تجربی با نتایج تئوری را می‌توان ذکر همان موارد مطرح شده برای نیرو و گشتاور دانست.

به طور کلی توزیع کرنش بسیار ناهمگون، توزیع دمای ناهمگون را در پی خواهد داشت و عامل اصلی عیوبی مانند تماساحی شدن در نتیجه ایجاد تنش‌های پس ماند، عیوب سطحی و عمقی خواهد بود که البته در نوردهای سریعتر و ضریب انتقال پایین تر شدت می‌یابد. در این مقاله توزیع کرنش غیرهمگون به صورت تئوری به دست آمده است و بررسی تجربی عیوب ناشی از تغییر شکل ناهمگون در مراجع [۱۵] و [۱۶] آورده شده است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله توزیع کرنش در نورد گرم که تاکنون مورد توجه محققین قرار نگرفته بود مورد توجه و محاسبه قرار گرفت و از آنجا راندمان تغییر شکل محاسبه شد که نتایج بسیار خوبی در مقایسه با نتایج تجربی ارائه نمود. پارامترهای معمول در نورد مانند گشتاور و نیرو نیز محاسبه گردید که کلیه مقادیر محاسبه شده انتظام خوبی را با نتایج تجربی نشان دادند.

هدوگراف و توزیع کرنش را در کاهش ضخامت ۳۰ / ۵ درصد نشان می‌دهد. جدول (۱) نیز مقادیر مربوط به گشتاورها، نیروها، برد زاویه ورودی، برد زاویه فن مرکزی، ضخامت ورودی و خروچی و طول تصویر تماس را نشان می‌دهد. مطابق آنچه بیان شد نسبت نیروی جدایش غلتک‌ها به تنش تسلیم در واحد عرض قابل محاسبه بوده و با تقسیم این مقدار بر اندازه تصویر افقی کمان تماس مقدار متوسط نسبت فشار غلتک‌ها به تنش تسلیم ($p/2k$) نتیجه می‌شود.

برای مقایسه نتایج تئوری و تجربی نیرو و گشتاور از اطلاعات تجربی به دست آمده از خروچی سیستم‌های اتوماسیون و اندازه گیری واحد گرم فولاد مبارکه استفاده شده است. رابطه دنتون [۱۴] برای تخمینی از تنش تسلیم برشی k در دمای نورد (115°C) برای فولاد کم کربن به کار گرفته شده است. کوپل غلتک‌ها با توجه به سرعت نورد و تخمین کوپل هدر رفته در یاتاقان‌ها (تفاضل کوپل حالت بدون بار از حالت بابار) به دست آمده است. نسبت کوپل غلتک‌ها بر واحد عرض $N\cdot\text{m}$ به تنش تسلیم برشی N/m^2 نیز در جدول برای مقادیر تجربی و تئوری آورده شده است. برای مقایسه نسبی دیاگرام‌ها سرعت ورودی ورق در کلیه شرایط $u = 1 \text{ m/sec}$ سرعت زاویه‌ای غلتک‌ها $\omega = 0.9\text{rad/sec}$ در نظر گرفته شده است. به این ترتیب شرایط تجربی از طریق تشابه هندسی میدان و ابزار در کاهش ضخامت تعریف شده به دست می‌آید.

مقادیر محاسبه شده مربوط به نیروها و گشتاورها در مقایسه با موارد تجربی تطابق خوبی را نشان می‌دهند. دلایل عدم انتظام بسیار دقیق مقادیر تئوری و تجربی عبارتند از:

- ۱ - عدم دقت کافی برای استخراج تنش تسلیم برشی از رابطه دنتون به خاطر کامل نبودن این مدل.

۲ - تغییرات در دما اصطکاک، ترخ کرنش و جنس ماده بر نیروی نورد. به طور کلی پارامترهای فوق الذکر به دلیل تغییرات شرایط ترکیب و یا جمع اثر پارامترها، انحراف از مقدار تنظیم شده و یا اندازه گیری شده خطای تجربی را پدید می‌آورند.

۳ - خم و تخت شدن غلتک‌های کار و موارد مشابه آن ۴ - میدان خطوط لغزش مورد بحث میدان ساده شده ای است که یک حد بالا را ارائه می‌کند و امکان عدم انتظام شرایط مسئله برای پوشش کامل ناحیه صلب وجود دارد.

T_{ψ}	عملگر ماتریسی بردار شعاعی سمت محدب خط لغزش
ψ	پایه
du	تغییر سرعت المان در جهت خط لغزش
u, v_{out}	سرعت ورودی و خروجی ماده از ناحیه پلاستیک
v_p	مؤلفه عمودی سرعت المان بر خط لغزش
w	کار پلاستیکی بر واحد حجم در عبور یک خط جريان از ناحیه پلاستیک
w_i, w_a	کاربر واحد حجم در حالت ایده ال و واقعی برای کل سطح مقطع
x_{12}	بردار سنتونی خط لغزش عبور کرده از نقاط
β	نسبت کرنش در هر موقعیت به کرنش در مرکز
ϵ_H	کرنش متوسط مقطع
ρ	اندازه نایپوسنگی سرعت بین ناحیه صلب و پلاستیک
η	راندمان تغییر شکل

زیرنویس‌ها

1 - Matrix operator method

2 - Slip line field

3 - Prager's graphical method

4 - Chitkara, N. R

5 - Johnson, W

6 - Ewing, D. J. F

7 - Dewhurst, P

8 - Collins, I. F

9 - Dead Metal Zone (D. M. Z.)

10 - Hencky, H.

11 - Convolution integrals

تئوری خطوط لغزش با استفاده از عملگر ماتریسی و کاربرد کامپیوتر برای تحلیل مسائل شکل دهنده دقت کافی در مسائل مهندسی را فراهم می‌آورد. نکته قابل توجه اینکه در مقایسه با راه حل‌های دیگر عددی نظری اجزاء محدود زمان کمتری را به خود اختصاص می‌دهد. تنها خطای موجود در محاسبات قطع سری مربوط به شعاع انحناء می‌باشد که با متدهای قابل اصلاح می‌باشد. مشکل یافتن خط لغزش اولیه که در مسائل غیر مستقیم وجود دارد با روش عملگر ماتریسی و ارضاء بعضی شرایط حدی از بین می‌رود. در حل مسئله شرایط حدی بالا و پاره‌ای از شرایط حدی پایین مانند شرایط تعادل در مرز پلاستیک برقرار بوده ولی ارضاء معادلات تعادل در ناحیه مواد صلب مورد بحث واقع نمی‌شود. صرفنظر از محدودیت‌های زیادی که کاربرد میدان خطوط لغزش در حل بسیاری مسائل دارد، مزیت خطوط لغزش در سادگی و سرعت آنهاست و مهمتر اینکه آموزش و درک آنها ساده بوده و الگوهای مناسبی را برای جریان مواد پیشنهاد می‌کند.

فهرست علائم


ω	سرعت زاویه‌ای غلتک‌ها
C	بردار واحد دایره‌ای
F_x, F_y	مؤلفه‌های نیروی عمل کننده روی خط لغزش
F_b	نیروی کششی به ورودی ناحیه پلاستیک
h_i, h_0	ضخامت ورودی و خروجی از ناحیه تغییر شکل
I	ماتریس همانی (واحد)
k	تنش تسليم در برش
M	گشتاور غلتک‌ها
$Q_{\theta\psi}$	عملگر ماتریسی تعیین بردار شعاعی خانواده دیگر از خطوط لغزش

جدول (۱) پارامترهای محاسبه شده از حل میدان خطوط لغزش با سرعت ورودی 1 m/sec


درصد کاهش ضخامت		۱۰/۲۷	۱۲/۶۸	۲۱/۲	۳۰/۵	۲۶/۷
راندمان تغییر شکل (η)	تئوری از رابطه 17 تجربی	$0/563$ $0/589$	$0/560$ $0/591$	$0/548$ $0/563$	$0/534$ $0/547$	$0/529$ $0/551$

جدول (۲) مقادیر تهويك و تجربی راندمان تغيير شكل.

درصد گاهش ضخامت	فشار متوسط غلتک ها $P/2k$		گشتاور غلتک ها $M/k (m^2)$		ضخامت وروودی m	ضخامت خروجی m	زاویه تماس deg	ضخامت وروودی و خروجی m	تصویر افقی مان تماس m	زاویه فن هرگزی $\psi(deg)$	زاویه خط لغش ورودی $\theta(deg)$
	تجربی	تجربی	تجربی	تجربی							
۱۰/۲۷	۱/۲۰.۵۷	۱/۲۴۲۷	۰/۰۰۵۸	۰/۰۰۶۰	۰/۰۱۱	۰/۰۹۹	۲/۸۲۸	۱/۱۱۵۳۹	۰/۰۲۵	۲۲/۰.۸۷	۸/۵۴۲۸۷
۱۷/۵۲	۱/۲۰.۲۲	۱/۲۲۹۲	۰/۰۰۵۷	۰/۰۰۶۰	۰/۰۴۸	۰/۰۴	۲/۸۶۴	۱/۲۱۲۲۶	۰/۱۰۴	۲۲/۲۸۸	۸/۹۶۲۹۳
۲۲/۲۲	۱/۱۹۹	۱/۲۴۸۹	۰/۰۰۷۴	۰/۰۰۸۹	۰/۱۲۰	۰/۱	۶/۲۸۱	۱/۲۰۳۵۷	۰/۲۷۱	۲۲/۴۵۹	۹/۳۲۲۹۴
۳۵/۸۹	۱/۱۹۱	۱/۲۲۰۵	۰/۰۰۷۷	۰/۰۰۸۸	۰/۱۹۵	۰/۱۲۵	۱۰/۶۲	۱/۵۶۰۸۲	۰/۲۷۷	۲۲/۸۹۲	۱۰/۲۲۵۹




شكل (۱) میدان خطوط لغش پیشنهادی برای نورد گرم.




شكل (۲) الف - ترسیم خطوط لغش


ب - ترسیم هدودگراف مربوط به میدان خطوط لغش الف.



شکل (۳) نمایش تنش های برشی و عمودی روی خط لغزش و مختصات محلی و غیر محلی.




(الف)




(ب)

شکل (۴) (الف) - صفحه فیزیکی تغییر شکل هنگام عبور المان از خط نابیوستگی.


ب - هدوگراف مربوط به میدان (الف)




شکل (۵) فلوچارت برنامه کامپیوتری.



شکل (۶) میدان خطوط لغزش برای $5/30$ درصد کاهش ضخامت.



شکل (۷) هدوگراف مربوط به میدان خط لغزش برای $5/30$ درصد کاهش ضخامت.



شکل (۸) توزیع گرنش در مقطع برای ۵ / ۳۰ درصد کاهش ضخامت.

مراجع

- [1] Tomsen E.G. , Yang, C. T., Kobayah, S., Mechanics of Plastic Deformation in Metal Processing, The Macmillan Company, New York, 1990.
- [2] Chakrabaty, Y., "Theory of plasticity," McGraw - Hill, New York, 1987.
- [3] Johnson, W. Sowerby, R., Venter, R.D., Plane strain slip-line field for metal deformation processes. Pergamon Press, 1982.
- [4] Chitkara, N. R., Butt, M. A. "A general numerical method of construction of axisymmetric slip - line fiels" Int. J. Mech. Sci, Pergamon Press Ltd, Vol. 34, No.11, 833-848, 1992.
- [5] Alexander, J. M. "A slip line field for the hot rolling process", Proc. Inst. Mech . Engrs., Vol. 169, 1021, 1955.
- [6] Ewing, D. J. F., "A series method for constructing slip-line field" J. Mech. Phys. Solids, Vol. 15, 105, 1967.
- [7] Dewhurst, P., Collins, I. F., Johnson, W., "A theoretical and experimental investigation into hot rolling, "Int. J. Mech. Sci, Printed in Great Britain, Vol. 16, 389-397. 1974.
- [8] Collins, I. F., Dewhurst, P., "A slip line field analysis of asymmetrical hot rolling "Int. J. Mech. Sci., Pergamon Press, Vol. 17, 643-651. 1975.
- [9] Babrov, V., "Mechanism and kinetics of transitional metal deformation during rolling" Iron-making and Steelmaking, Vol. 22, No. 3, 1995.
- [10] Hill, R. " On the vectorial superposition of Hencky-Perandtl nets" J. Mech. Phys. Solids, Vol. 15, P255. 1969.
- [11] Hill, R. " Mathematical Theory of Plasticity". Oxford University Press , Oxford, 1950.
- [12] Tarnovski, T. Y., Pozoeyev, A. A. and Lyshevskov, V. B., "Deformation of metals during rolling, " Pergamon Press, Oxford, 1965.
- [13] Crane, F. A. A. and Alexander, J. M. "Slip line fields and deformation in hot rolling of strip." J. Inst. Metals, Vol. 96, pp: 289-300, 1968.
- [14] Denton, B. K., and Crane, F. A.A., "Roll load and torque in the hot rolling of steel strip," JISI, Aug. 1972.
- [15] Zhu, Y. D., and Avitzur, B. "Criteria for the presentation of split ends," Transactions of the ASME, Vol. 110, May 1988.
- [16] Lankford, W. T. et al, " The Making, Shaping and Treating of Steel," 10th Edition, Association of Iron and Steel Engineers, Pittsburgh, Pennsylvania, 1985.