

شبیه‌سازی عددی فرایند ناپایای یک بعدی و غیرهم‌دمای آر تی ام

محمد رضا شاه نظری

استادیار

دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عباس عباسی

دانشیار

دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

یک مدل فیزیکی و الگوریتم حل عددی آن برای شبیه‌سازی فرایند غیرهم‌دمای آر تی ام^۱ ارائه شده است. در مدل حاضر جریان سیال در ماده متخلخل تحت رژیم داری و رابطه بین سرعت متوسط سیال در هر مقطع و سرعت جریان آزاد، به صورت ساده بر حسب تخلخل فرض شده است. معادلات حاکم با لحاظ کردن پخش حرارتی به صورت عددی حل شده‌اند و نتایج بصورت ارائه پروفیل دما در نقاط مختلف ارائه شده‌اند. ضمن تعیین سطح آزاد سیال در دو نوع فیبر مورد بررسی، نتایج بار داده‌های تجربی در دسترس مقایسه وصحت کارکرد مدل و نتایج آن بررسی شده است. نتایج حاضر نشان می‌دهند که برای ایجاد شرایط بهینه تولید مواد مرکب، در نظر گرفتن پخش حرارتی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

کلمات کلیدی

مواد مرکب، انتقال حرارت، محیط متخلخل، آر تی ام

One-dimensional Transient Numerical Simulation of Non-Isothermal RTM Process

M.R. Shahnazari

Assistant Professor

Mechanical Engineering Department,
K. N. Toossi University of Technology

A. Abbassi

Associate Professor

Mechanical Engineering Department,
Amirkabir University of Technology

Abstract

In this paper, based on a physical model the resin transfer molding (RTM) of a non-isothermal process has been simulated. It is assumed that the flow in porous medium is under the Darcian regime. Also, the relationship between flow mean velocities in each section has been considered in terms of porosity. The governing equations including heat dispersion term are solved numerically. To verify the model, the temperature profiles for two types of fibers have been chosen, and are compared with experimental results of other researchers. The results showed that, to optimize the better quality of productions of composite materials, the importance of heat dispersion term can not be neglected.

Keywords

Composite materials, Heat transfer, Porous Media, Resin Transfer Molding




فرایند آر تی ام یکی از مهم ترین روش های مورد علاقه جهت تولید مواد مرکب با کیفیت ممتاز است. از سوی دیگر با توجه به هزینه های بالای تجهیزات این فرایند، مطالعه آن بسیار مورد علاقه محققین قرار گرفته است. برای کاهش هزینه تولید مهمترین مسئله، کاهش حتی الامکان زمان مورد نیاز جهت طراحی قالب و زمان انجام فرایند است. مدل سازی عددی، یک روش متعارف جهت تحلیل جزئیات فرایند آر تی ام به منظور برآورد فشار تزریق مورد نیاز و پیدا کردن بهترین شرایط است. در این فرایند فضای خالی فیبر متخلخل قرار داده شده در یک قالب بسته با تزریق رزین به درون قالب پر می شود. در مرحله بعد، ضمن فرایند پخت^۲ ویسکوزیته رزین افزایش و تا مرحله انجام کامل ادامه می یابد. برای تسهیل در فرایند پخت، قالب بصورت پیش گرم است. در فرایند غیر همدمای آر تی ام هدایت و جابجایی حرارتی نقش مهمی ایفا می کنند. بررسی انتقال حرارت در یک محیط متخلخل با ساختار محیط مرتبط خواهد بود. یک روش متداول مدل سازی فرایند انتقال حرارت، تمرکز بر یک حجم واحد محیط متخلخل و پیدا کردن خواص حرارتی متوسط حجمی آن است. انحراف بین جابجایی حرارتی کلی میکروسکوپی با جابجایی حرارتی متوسط حجمی معمولاً پخش حرارتی^۳ نامیده می شود. بروشکه و ادوانی [۱]، لیو [۲] در بررسی فرایند غیر هم دمای آر تی ام از پخش حرارتی صرف نظر کردند. تاکر و دزنبرگر [۳] نشان دادند که پخش حرارتی در فرایند آر تی ام مهم است. در این مقاله دو فاز (رزین و فیبر) به صورت یک محیط پیوسته در نظر گرفته شده است. تعادل حرارتی موضعی بین دو فاز مایع و جامد فرض شده است و انتقال جرم بین دو فاز مد نظر نخواهد بود. شبیه سازی فرایند برای دو مرحله تزریق رزین در محیط پیش گرم و انتقال حرارت از دیواره به رزین تا شروع فرایند پخت صورت گرفته است. جهت تعیین تاثیر پخش حرارتی تانسوز پخش حرارتی K_D در معادله انرژی نیز لحاظ شده است.

۱- تئوری

برای مدل سازی فرایند، ابعاد مناسب مطابق با نمونه های تجربی در نظر گرفته شده است. شکل (۱) یک طرح ساده از فرایند را ارائه می کند. میزان تخلخل متوسط (ϵ_f) به عنوان نسبت موضعی، حجم اشغال شده بوسیله سیال و حجم کل تعریف می شود.

$$\epsilon_f = V_f / V \tag{1}$$

بردار متوسط سرعت $\langle V_f \rangle$ سرعت متوسط داری نامیده می شود. این تعریف مستقیماً نرخ گذر سیال از هر مقطع را بدست می دهد و با سرعت متوسط فاز سیال $\langle V_f \rangle^f$ که بیانگر متوسط سرعت فاز سیال و نشانگر سرعت جبهه آزاد سیال در طی فرایند پر شدن است، به وسیله معادله زیر مرتبط است.



شکل (۱): طرح شماتیک از فرایند آر تی ام با قالب مستطیل شکل.

$$\epsilon_f \langle V_f \rangle^f = \langle V_f \rangle \tag{2}$$

در مقاله حاضر جریان، به صورت یک بعدی در نظر گرفته شده است در نتیجه می توان انتقال حرارت را دوبعدی در نظر گرفت. انتقال حرارت به صورت جابجایی در مسیر جریان (x) و هدایت حرارتی که در هر دو جهت جریان (x) و راستای عمود بر جریان (y) صورت می گیرد. زیر نویس f، s، بترتیب معرف فاز سیال (رزین) و فاز جامد (فیبر) خواهد بود معادله جریان در جهت x معادله داری است.

$$\langle V_f \rangle = -\frac{1}{\mu} K_x \nabla \langle P_f \rangle^f \quad (3)$$

دیگر مدل ها که تأثیر اینرسی را در برداشته باشند مانند مدل فرشهیمر^۴ را می توان در نظر گرفت. در اینجا باتوجه به محدوده در نظر گرفته شده برای سرعت، از معادله داری استفاده شده است.

دما دارای نقش اساسی در فرایند آر تی ام است. هر چند بیان معادله انرژی برای دو فاز به صورت مجزا ممکن است، دقت محاسبات را افزایش دهد ولی به دو دلیل اساسی در اینجا از معادله انرژی یک فاز استفاده شده است. نخست آنکه امکان اندازه گیری دمای دو فاز به صورت تجربی امکان پذیر نیست و دیگر اینکه زمان مشخصه جهت انتقال حرارت بین دو فاز در مقایسه با زمان مشخصه فرایند کوچکتر خواهد بود. [۴]. بعلاوه بمنظور افزایش دقت ترم پراکنش حرارتی مد نظر قرار گرفته است.

$$\langle T_f \rangle^f = \langle T_s \rangle^s = \langle T \rangle \quad (4)$$

برای حصول یک معادله انرژی، معادله متوسط گیری شده انرژی در دو فاز با یکدیگر جمع می شوند.

$$((\epsilon \rho c)_f + (\epsilon \rho c)_s) \frac{\partial \langle T \rangle}{\partial t} + (\rho c)_f \langle V_f \rangle \nabla \langle T \rangle = \nabla \cdot ((k_e + K_D) \nabla \langle T \rangle) \quad (5)$$

که c بیانگر ظرفیت گرمایی K_e تانسور نفوذ حرارتی مولکولی و K_D تانسور پخش حرارتی مکانیکی است که بصورت زیر بیان می شوند:

$$K_e = \sum_{i=s,f} (\epsilon_i I + \frac{1}{V} \int_{s_i} n b_i ds) \quad (6)$$

$$K_D = \sum_{i=s,f} -\frac{(C_p)_i}{V} \int_{s_i} (u_i - \langle u \rangle) b_i dV \quad (7)$$

که در آن b بردار بیانگر انحراف بین دمای میکروسکوپی و دمای متوسط حجمی محلی است و بصورت زیر بیان می شود.

$$T_i = \langle T \rangle + b_i \nabla \langle T \rangle \quad (8)$$

شرایط مرزی برای دیوار ورودی سیال از نوع شرایط مرزی دیریکله هستند و به صورت زیر بیان می شوند:

$$\langle T \rangle = T_{\text{wall}} \quad \text{on the top and bottom of mould} \quad (9)$$

$$\langle T \rangle = T^{\text{inflow}} \quad \text{at inflow} \quad (10)$$

سرعت جبهه آزاد سیال برابر است با

$$U_{front} = \langle u_f \rangle' = \frac{\langle u \rangle_x}{\varepsilon_f} e_x$$

۲- داده‌های تجربی

ابعاد مدل با در نظر گرفتن شرایط عملی در جهت x, y, z به ترتیب 80 و 2 سانتیمتر در نظر گرفته شده است [۵]. جدول (۱) خواص حرارتی دو ماده در نظر گرفته شده به عنوان فیبر ارائه می‌کند. برای برآورد K_e مدل‌های مختلف در جدول (۲) ارائه شده است. در اینجا از مدل چنگ [۳] استفاده شده است.

جدول (۱): خواص حرارتی مواد [۶]

نوع فیبر	دانسیته kg/m^3	ظرفیت حرارتی $J/kg^\circ C$	هدایت حرارتی $W/m^\circ C$	dp m
فیبر کربنی	۱۱۸۰	۷۱۲	۷۰۸	8×10^{-6}
فیبر E-Glass	۲۵۶۰	۶۷۰	۴۱۷	$1/4 \times 10^{-4}$

جدول (۲): مقایسه روش‌های مختلف محاسبه K_e

مدل	فرمول	K_e (W/mK)	K_e/K_f
آرایش موازی	$K_e = K_f \varepsilon_f + K_s \varepsilon_s$	3.59	13.01
آرایش سری	$K_e = \frac{K_f K_s}{K_f \varepsilon_s + K_s \varepsilon_f}$	0.47	1.71
متوسط هندسی	$K_e = (K_f)^{\varepsilon_f} (K_s)^{\varepsilon_s}$	1.71	4.24
مدل چنگ [۲]	$\frac{K_e}{K_f} = \frac{(2 - \varepsilon_f) K_s / K_f + 1}{2 - \varepsilon_f + K_s / K_f}$	0.39	1.40

همچنین ویسکوزیته سیال از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\mu = A_\mu \exp\left(\frac{E_\mu}{RT}\right) \quad (12)$$

۳- الگوریتم حل عددی

معادله (۵) را بصورت زیر می‌توان بازنویسی کرد [۷].

$$(\rho C_p)_s \varepsilon_s + (\rho C_p)_f \varepsilon_f \frac{\partial \langle T \rangle}{\partial t} + (\rho c_p)_f \langle u \rangle_x \frac{\partial T}{\partial x} = [K_{xx} \frac{\partial^2 \langle T \rangle}{\partial x^2} + K_{yy} \frac{\partial^2 \langle T \rangle}{\partial y^2}] \quad (13)$$

که در آن:

$$K_{xx} = K_{exx} + K_{Dxx} - \langle u \rangle_x C_{hcx} \quad (14)$$


$$K_{yy} = K_{eyy} + K_{Dyy}$$

یک روش اختلاف محدود کاملاً ضمنی برای حل معادله (۱۳) به کار رفته است. کلیه ترم‌های $\partial \langle T \rangle / \partial x$ در

معادله انرژی و شرایط مرزی بصورت upwind و ترمهای درجه دوی $\frac{\partial^2 \langle T \rangle}{\partial x^2}$ و $\frac{\partial^2 \langle T \rangle}{\partial y^2}$ به صورت مرکزی گسترده شده‌اند. فرض شده است سرعت سیال در عبور از ضخامت فیبر یکنواخت است و در نتیجه یک پروفیل لخته‌ای^۵ برای سرعت منظور شده است [۸]. برای حل معادلات از روش تکرار با فاکتور آسودگی متغیر استفاده شده است. برای تعیین دقت محاسبات، حل عددی برای شرایط پایا با حل تحلیلی مقایسه شده است [۹].


۱- نتایج عددی

محاسبات برای دو نوع فیبر ارائه شده در جدول (۱) انجام گرفت. شکل (۲) موقعیت سطح آزاد را برای هر دو نوع فیبر در مقایسه با یکدیگر نشان می‌دهد. شکل (۳) مقادیر دما را در نقاط مختلف فیبر کربنی بر حسب زمان را نشان می‌دهد.




شکل (۲): تغییرات سطح آزاد در فرآیند آر تی ام.

شکل (۴) نتایج محاسبات را برای شرایط پایا در مقایسه با مقادیر تجربی مرجع [۶] نشان می‌دهد. مقادیر مختلف K_{pp} در مقایسه با K_e جهت تطابق نتایج عددی با تجربی محاسبه شده‌اند. در نهایت شکل (۵) دمای محاسبه شده را برای فیبری گلاس در مقایسه با نتایج تجربی مرجع [۶] ارائه می‌کند.




شکل (۳): تغییرات دما در نقاط مختلف فیبر کربنی در فرآیند آر تی ام.




شکل (۴): پروفیل دما در نقاط مختلف فیبر در فرایند آر تی ام در شرایط پایا.

$$Ke=1.39K_f, K_{yy}=1.8K_f, Pe=104$$



$$Ke=1.39K_f, K_{yy}=2.66K_f, Pe=1.48$$



شکل (۵): دمای محاسبه شده در نقاط مختلف فیبرهای ای گلاس در فرایند آر تی ام.

۵- بحث و نتیجه گیری

در این مقاله شبیه‌سازی عددی فرایند غیرهم دمای آر تی ام انجام گرفت. محاسبات بر مبنای حل معادله انرژی همراه با ملاحظه پخش حرارتی صورت گرفت. چنانچه از شکل (۲) مشخص است، زمان فرایند در فیبر کربنی حدود دو برابر زمان فرایند در فیبر ای گلاس خواهد بود و این امر ناشی از بیشتر بودن درصد تخلخل در فیبر ای گلاس در مقایسه با فیبر کربنی است. این افزایش تخلخل از یکسو باعث کاهش زمان فرایند می‌شود، از سوی دیگر با مقایسه شکل‌های (۳) و (۵) نشانگر کاهش اختلاف دما در جهت طول قالب است. به بیان دیگر تأثیر پیش گرمایش قالب در استفاده از فیبر کربنی یا ماده متخلخل با تخلخل کمتر در مقایسه با فیبر ای گلاس افزایش می‌یابد. بررسی شکل (۴) نشان می‌دهد که افزایش عدد پکلت، نیازه لحاظ کردن پخش حرارتی را افزایش می‌دهد به گونه‌ای که از درجه بزرگی 10^5 در نظر نگرفتن ترم حاصل

