



بهینه‌سازی چندهدفه پارامترهای فرآیند لیزرکوبی با استفاده از آرایه‌های متعامد تاگوچی و روش تحلیل رابطه‌ای خاکستری

رسول بیکدلو^۱، علی کیانی^۲، هادی صلوانی^{۳*}

^۱ دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سنتی شریف، تهران، ایران.

^۲ دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ایوانکی، گرمسار، ایران.

^۳ دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

تاریخچه داوری:

دریافت: ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

بازنگری: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

پذیرش: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ارائه آنلاین: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

كلمات کلیدی:

لیزرکوبی

مدل سازی اجزاء محدود

بهینه‌سازی

تحلیل رابطه‌ای خاکستری

تحلیل واریانس

خلاصه: لیزرکوبی یکی از فرآیندهای بهبود عمر است که با تابش پالس لیزر با انرژی کافی در زمان بسیار کوتاه بر سطح فلز منجر به نفوذ امواج شوک درون ماده و ایجاد تنفس پسماند فشاری درون آن می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بهینه‌سازی چندهدفه پارامترهای موثر در فرآیند لیزرکوبی است. از روش اجزاء محدود جهت بهینه‌سازی چندهدفه استفاده شده است. قطر، فشار، تاگوچی جهت طراحی آزمایش و تحلیل رابطه‌ای خاکستری فاکتورهای طراحی که در ۴ سطح تغییر می‌کنند در نظر گرفته شده و از آرایه متعامد ال ۱۶ تاگوچی به عنوان چیدمان آزمایش‌ها استفاده شده است. میانگین تنفس پسماند در سطح پالس اول، کمترین و بیشترین تنفس پسماند و میانگین عمق تنفس پسماند در مرکز دو پالس لیزر به عنوان توابع هدف بهینه‌سازی در نظر گرفته شده‌اند. با انجام تحلیل رابطه‌ای خاکستری، امتیاز رابطه‌ای خاکستری برای هر آزمایش محاسبه شده و حالت بهینه هریک از پارامترها بدست آمده است. نتایج نشان دهنده این است که حالت بهینه هر یک از پارامترهای قطر، فشار، زمان و میزان همپوشانی بین دو پالس به ترتیب در سطوح چهارم، چهارم، اول و چهارم می‌باشد که به ترتیب برابر ۸ میلی‌متر، ۴ گیگاپاسکال، ۳۰ نانوثانیه و ۷۵ درصد می‌باشند. همچنین تحلیل واریانس بر روی نتایج صورت گرفت تا تاثیر هر یک از پارامترها بر روی خروجی مشخص شود که زمان لیزر با ۵۸/۸۷ درصد، تاثیرگذارترین پارامتر بر روی نتایج است.

۱- مقدمه

خستگی یکی از دلایل عدمه از کار افتادگی قطعات در صنعت می‌باشد که علت اصلی آن، ایجاد و رشد ترک و رسیدن آن به میزان بحرانی است که کنترل آن را غیرممکن نموده و موجب شکست قطعات می‌شود. مطالعات مختلف نشان داده است که فرآیندهای بهبود عمر مانند ساچمه‌زنی^۱، واترجت پینینگ^۲، اولتراسونیک پینینگ^۳ و ... با ایجاد تنفس پسماند فشاری مطلوب می‌توانند رشد ترک را به تاخیر اداخته و عمر خستگی فلزات را افزایش دهند [۱-۳].

لیزرکوبی یکی از فرآیندهای بهبود عمر است که اساس کار آن تابش یک پرتو لیزر در یک زمان بسیار کوتاه (چندین نانوثانیه) بر سطح یک فلز می‌باشد [۴]. شماتیک این فرآیند در شکل ۱ نمایش داده شده است. روی سطح فلز یک روکش جاذب مانند رنگ کشیده می‌شود تا از آن محافظت نماید و بر روی آن یک لایه شفاف مانند

1 Shot Peening

2 Waterjet Peening

3 Ultrasonic Peening

* نویسنده عهدهدار مکاتبات: hadi_salavati@uk.ac.ir

آب نیز جریان دارد. زمانی که لیزر تابیده می‌شود از لایه شفاف عبور کرده و به لایه جاذب برخورد می‌کند و موجب تبخیر و یونیزه شدن آن و تشکیل پلاسمما^۴ می‌شود. پلاسمای تولید شده بین فلز و لایه شفاف، گیر افتاده و انبساط آن به تاخیر می‌افتد و فشار آن تا چندین گیگاپاسکال افزایش می‌یابد. در نتیجه، امواج شوک تولید شده و به درون جسم نفوذ می‌کنند [۵]. امواج شوک منجر به تغییر شکل مواد زیر سطح شده تا جائی که تنفس ماده از حد الاستیک هوگونیوت^۵ (استحکام تسلیم فشاری ماده تحت شرایط شوک) تجاوز می‌کند و نهایتاً تنفس پسماند فشاری مطلوب درون ماده ایجاد می‌شود [۶]. عوامل مختلفی بر روی میزان و عمق تنفس پسماند ایجاد شده تاثیرگذار هستند که می‌توان به قطر لیزر، فشار لیزر، زمان تابش لیزر و ... اشاره نمود. به دلیل وجود پارامترهای مختلف تاثیرگذار در این فرآیند، مدل سازی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی تاثیر این پارامترها در توزیع تنفس پسماند درون قطعه داشته باشد.

4 Plasma

5 ¹Hugoniot Elastic Limit (HEL)



عمق تنش پسماند فشاری ایجاد شده تاثیرگذار هستند که دارای اهمیت می‌باشند و بایستی بهینه شوند. بنابراین استفاده از روش‌های بهینه‌سازی چندهدفه می‌تواند تاثیر بهسازی بر روی بهبود این فرآیند داشته باشد.


تحلیل رابطه‌ای خاکستری^۳ یک روش ساده و موثر در بهینه‌سازی چندهدفه سیستم‌ها می‌باشد. از این روش استفاده‌های گوناگونی در بهینه‌سازی چند هدفه فرآیندهای مختلف شده است. فو و همکاران [۱۴] به استفاده از تحلیل رابطه‌ای خاکستری در بهینه‌سازی چندهدفه پارامترهای محیطی موثر بر خوردگی لوله‌های انتقال نفت پرداختند. لین و لین [۱۵] به استفاده از آرایه‌های متعامد تاگوچی و تحلیل رابطه‌ای خاکستری در بهینه‌سازی چندهدفه پارامترهای فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی پرداختند. پن و همکاران [۱۶] پارامترهای موثر در فرآیند جوشکاری لیزری آلیاژ تیتانیومی را با استفاده از تحلیل رابطه‌ای خاکستری بهینه‌سازی نمودند و رینیوسولو و رینیوساراو [۱۷] به بهینه‌سازی پارامترهای دریل کاری آلیاژ آلومینیومی ۶۰۶۱ با استفاده از این روش پرداختند. اما تا کنون از این روش در بهینه‌سازی چندهدفه پارامترهای موثر در فرآیند لیزرکوبی استفاده نشده است.

هدف از انجام این مطالعه، به کارگیری آرایه‌های متعامد تاگوچی و تحلیل رابطه‌ای خاکستری در بهینه‌سازی چندهدفه پارامترهای موثر در فرآیند لیزرکوبی می‌باشد. بدین جهت ابتدا مدل سه‌بعدی برای شبیه‌سازی یک پالس لیزر استخراج شده و نتایج حاصل با گزارش دینگ و یه [۸] صحبت‌سنگی خواهد شد. سپس با استفاده از آرایه‌های متعامد تاگوچی طراحی آزمایش صورت می‌گیرد. فاکتورهای کنترلی شامل قطر لیزر، فشار لیزر، زمان لیزر و میزان همپوشانی بین دو پالس مجاور لیزر می‌باشد که هر یک از این ۴ پارامتر در ۴ سطح تغییر می‌کنند. با استفاده از آرایه‌های متعامد تاگوچی، ۱۶ شبیه‌سازی مختلف باقیتی انجام گیرد. در هر یک از شبیه‌سازی‌ها، برخورد دو پالس لیزر در کنار هم مدل می‌شود که اولین پالس در مختصات (۰، -۱۲، -۱۲) برخورد می‌کند که از هر وجه قطعه سه میلی‌متر فاصله دارد و پالس بعدی با توجه به میزان همپوشانی در کنار پالس اول برخورد می‌کند. میانگین تنش پسماند در زیر پالس اول، بیشترین تنش پسماند، کمترین تنش پسماند و میانگین عمق تنش پسماند

نخستین بار در سال ۱۹۹۹ بریست و بروکمن [۷] به مدل‌سازی فرآیند لیزرکوبی پرداختند که اساس کار دیگر محققین قرار گرفت. دینگ و یه [۸] در سال ۲۰۰۶ به مدل‌سازی دو بعدی ضربات مجدد لیزر در آلیاژ فولادی ۳۵CD۴ پرداختند و نتیجه گرفتند که با افزایش ضربات، عمق تنش پسماند افزایش می‌یابد. چاؤ و همکاران [۹] به مطالعه پارامتری برخورد یک پالس لیزر و چند پالس لیزر به روش تجربی و شبیه‌سازی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که افزایش چگالی پالس لیزر منجر به افزایش میزان و عمق تنش پسماند شده و افزایش میزان همپوشانی پالس‌های لیزر منجر به افزایش میزان تنش پسماند می‌شود اما بر روی عمق تنش پسماند تاثیری ندارد. دای و همکاران [۱۰] به بررسی تاثیر قطر لیزر بر روی میدان تنش پسماند آلومینیوم خالص پرداختند و نتیجه گرفتند که با افزایش قطر لیزر، عمق تغییر شکل پلاستیک یافته، افزایش می‌یابد.

با وجود مطالعات مختلف در زمینه مدل‌سازی فرآیند لیزرکوبی، مطالعات کمی در زمینه بهینه‌سازی این فرآیند شده است. آمار چینتا و همکاران [۱۱] به مدل‌سازی تنش پسماند تولید شده در فرآیند لیزرکوبی از طریق بهینه‌سازی معکوس مدل‌های مواد برای دو ماده اینکوکنل^۱ ۷۱۸ و Ti-6Al-4V پرداختند. وانگ و همکاران [۱۲] به بهینه‌سازی چندهدفه پارامترهای لیزرکوبی به روش الگوریتم ژنتیک چندجزیره‌ای^۲ پرداختند. هamar و همکاران [۱۳] نیز بهینه‌سازی پارامترهای لیزرکوبی را با هدف بهبود خواص خستگی خمشی آلیاژ Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo انجام دادند.

در فرآیند لیزرکوبی پارامترهای مختلفی بر روی میزان و



شکل ۱. شماتیک فرآیند لیزرکوبی [۴]
Fig. 1. Schematic of the laser peening process [4]

¹ Inconel718

² Multi-Island Genetic Algorithm

تعادل برسند. بهمین دلیل عموماً از الگوریتم آباکوس استاندارد برای مرحله دوم استفاده می‌شود. در این روش بعد از مرحله اول نتایج حاصل بهصورت تنش اولیه وارد آباکوس استاندارد شده و با استفاده از تحلیل استاندارد، تنش پسماند درون ماده مشخص می‌شود. بهمین ترتیب دینگ و یه نیز از آباکوس اکسپلیسیت^۴ برای تحلیل مرحله اول و آباکوس استاندارد^۵ برای مرحله دوم استفاده نمودند اما در این روش بعد از برخورد هر پالس بایستی نتایج بین آباکوس استاندارد و آباکوس اکسپلیسیت منتقل شوند که زمان بر است. بنابراین در این پژوهش از آباکوس اکسپلیسیت برای تحلیل هر دو مرحله استفاده شده است که زمان مرحله اول 400 نانوثانیه و زمان مرحله دوم 30000 نانوثانیه در نظر گرفته شده است. همچنین گام زمانی برای مرحله اول 10^{-1} ثانیه در نظر گرفته شده تا بارگذاری به خوبی به قطعه اعمال شود اما گام زمانی مرحله دوم 2×10^{-9} ثانیه در نظر گرفته شده تا زمان حل کاهش پیدا کند.

توزيع زمانی و مکانی بارگذاری یک عامل بسیار مهم جهت مدل‌سازی است. دینگ و یه از تخمین مثلثی جهت اعمال بارگذاری استفاده نمودند که در آن فشار لیزر بهصورت خطی در مدت زمان 5 نانوثانیه افزایش می‌یابد تا به $2/8$ گیگاپاسکال برسد و سپس به صورت خطی کاهش می‌یابد تا بعد از 50 نانوثانیه به صفر برسد. همچنین بهدست آوردن توزیع مکانی لیزر بسیار پیچیده است و نیازمند آزمایش‌های دقیق می‌باشد. بهمین دلیل توزیع فشار در زیر پالس لیزر بهصورت یکنواخت در نظر گرفته شده است. شرایط مرزی مسئله نیز به این صورت است که زیر قطعه ثابت در نظر گرفته می‌شود و از حرکت آن در همه جهات جلوگیری می‌شود. اما بقیه نواحی قطعه بهصورت آزاد در نظر گرفته می‌شوند و قیدی به آنها اعمال نمی‌شود.

با توجه به ماهیت فرآیند لیزرکوبی که شامل نفوذ امواج شوک درون ماده است، نکته مهم در شبیه‌سازی، میرا کردن امواج شوک و جلوگیری از انعکاس این امواج از لبه‌های جسم است. جهت این کار بایستی از المان نیمه‌بینهایت استفاده نمود. المان نیمه‌بینهایت از یک طرف به ناحیه لیزرکوبی متصل می‌شود و گره‌هایی که در سمت دیگر این المان‌ها وجود دارد در بینهایت فرض می‌شود و بنابراین هیچ‌گونه جابه‌جائی این گره‌ها نخواهد داشت، در نتیجه موجب میرا

در مرکز دو پالس لیزر به عنوان خروجی‌های مد نظر مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت با انجام تحلیل رابطه‌ای خاکستری بر روی نتایج و بهدست آوردن امتیاز رابطه‌ای خاکستری برای هر آزمایش، بهینه‌سازی صورت گرفت و حالت بهینه هر یک از پارامترهای ورودی بهدست آمد.

۲- الگوسازی نظری

۱-۲- مدل‌سازی لیزرکوبی

جهت مدل‌سازی لیزرکوبی و صحبت‌سنگی آن از گزارش دینگ و یه [۸] استفاده می‌شود. در این گزارش از مدل دوبعدی جهت شبیه‌سازی استفاده شده است. به دلیل آن‌که در مدل دوبعدی تاثیرات پالس‌های مجاور و تغییرات تنش موجود در سطح قابل مشاهده نیست در این پژوهش از مدل سه‌بعدی شبیه‌سازی استفاده شده است که شماتیک آن در شکل ۲ نمایش داده شده است. در مدل‌سازی لیزرکوبی، جسم به دو ناحیه تقسیم می‌شود. ناحیه محدود^۱ که لیزرکوبی در این ناحیه انجام می‌شود و یک ناحیه نامحدود^۲ در اطراف آن که جهت میرا نمودن امواج تنش استفاده می‌شود. ناحیه محدود دارای ابعاد $25 \times 25 \times 4$ میلی‌متر می‌باشد که المان‌های این ناحیه دارای خواص الاستیک و پلاستیک می‌باشند که از مدل الاستیک-کاملا-پلاستیک برای مدل‌سازی خواص پلاستیک ماده استفاده شده است. در اطراف و زیر ناحیه محدود از المان‌های نیمه‌بینهایت^۳ استفاده شده است که تنها دارای خواص الاستیک بوده و موجب میرا شدن امواج تنش می‌شوند.

فرآیند لیزرکوبی دارای دو مرحله متفاوت است. در مرحله اول یک فشار بسیار زیاد در مدت زمان بسیار کم به قطعه اعمال می‌شود و ماده در آن منطقه وارد ناحیه پلاستیک می‌شود. در مرحله دوم که مدت زمان بیشتری طول می‌کشد بایستی به قطعه زمان داده شود تا تعادل تنش‌ها درون آن ایجاد شود و تنش پسماند درون قطعه باقی بماند. جهت مدل‌سازی مرحله اول با توجه به زمان بسیار کوتاه آن از تحلیل دینامیک اکسپلیسیت در نرم‌افزار آباکوس استفاده می‌شود. اما در مرحله دوم به دلیل زمان بیشتر، الگوریتم اکسپلیسیت یک مقدار زمان‌بر است و مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا تنش‌ها به

۱ Finite

۲ Infinite

۳ Infinite Elements

جدول ۱- خواص مکانیکی فولاد [۸]
Table 1. Mechanical properties of 35CD4 stainless steel [8]

پارامتر	واحد	چگالی kg.m ⁻³	ضریب پوآسون	مدول الاستیک	حد الاستیک هوگونیوت (HEL)	GPa	GPa
مقدار	واحد	۷۸۰۰	۰/۲۹	۲۱۰	-	۱/۴۷	

زیادی بایستی انجام شود [۱۸]. برای حل این مشکل، تاگوچی با استفاده از آرایه‌های متعامد تعداد آزمایش‌ها را بسیار کاهش داد. این آرایه‌ها با ویژگی‌های خاصی از بین تعداد کل آزمایش‌ها در روش فاکتوریل کامل انتخاب می‌شوند. در آرایه‌های متعامد تاگوچی برای هر یک از فاکتورها در هر سطح، مابقی فاکتورها در تمام سطوح خود حداقل یک بار بایستی تکرار شوند. همچنین تعداد تکرار سطوح هر فاکتور در کلیه ستون‌ها یکسان می‌باشد، بین هر دو ستون انتخابی خاصیت تقارن بین اعداد وجود دارد و نیز جابجایی در سطراها و ستون‌ها بر خاصیت تعامد آرایه متعامد تأثیری نمی‌گذارد. انتخاب آرایه متعامد برای انجام آزمایش بستگی به چند مورد دارد: ۱) تعداد فاکتورها و اثر متقابل بین آن‌ها ۲) تعداد سطوحی که هر یک از فاکتورها تغییر می‌کنند ۳) دقیقت آزمایش مطلوب و محدودیت‌های هزینه [۱۵]. در روش تاگوچی فاکتورهای قابل کنترل به پارامترهایی گفته می‌شود که در حین طراحی در نظر گرفته شده و با تغییر در مقدار آن‌ها می‌توان خواص کیفی محصول را تغییر داد و با تنظیم میزان آن‌ها می‌توان خواص کیفی مطلوب را در محصول به دست آورد. سطوح فاکتورها نیز مقادیر و یا حالاتی هستند که برای یک فاکتور تعریف می‌شوند [۱۹].

فاکتورهای قابل کنترل در این پژوهش شامل قطر لیزر، فشار لیزر، زمان لیزر و میزان همپوشانی بین دو پالس لیزر می‌باشد که در جدول

شدن امواج تنفس خواهند شد. از المان مربعی هشت گره C3D8R جهت المان‌بندی ناحیه محدود و همچنین در اطراف و زیر این ناحیه نیز از المان CIN3D8 جهت المان‌بندی ناحیه نیمه‌بی نهای استفاده شده است. در شکل ۲ نحوه المان‌بندی مدل نمایش داده شده است.



شکل ۲. مدل سه‌بعدی ارائه شده در این پژوهش
Fig. 2. 3D Model developed in this study

جنس ماده مورد استفاده، فولاد ۳۵CD4 است که خواص مکانیکی آن در جدول ۱ گزارش شده است [۸].

۲-۲- طراحی آزمایش

روش‌های سنتی طراحی آزمایش بسیار پیچیده، پرهزینه و زمان بر هستند و زمانی که تعداد پارامترها افزایش می‌یابد، آزمایش‌های بسیار

جدول ۲. پارامترهای لیزرکوبی و سطوح آن‌ها
Table 2. . Laser peening parameters and their levels

پارامتر	واحد	سطح ۱	سطح ۲	سطح ۳	سطح ۴
قطر لیزر	میلی‌متر	۲	۴	۶	۸
فشار لیزر	گیگاپاسکال	۲/۵	۳	۳/۵	۴
زمان لیزر	نانوثانیه	۳۰	۵۰	۷۰	۹۰
میزان همپوشانی	درصد	۰	۲۵	۵۰	۷۵

فشاری افزایش یابد عمر خستگی افزایش می‌یابد. بنابراین در این پژوهش چهار خروجی زیر جهت بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شوند.

• میانگین تنش پسماند در سطح در زیر پالس اول

یکی از عوامل موثر در رشد ترک خستگی، تنش پسماند فشاری مطلوب ایجاد شده در سطح قطعه است. هر چه میانگین تنش پسماند موجود در سطح، فشاری‌تر باشد عمر خستگی قطعه افزایش می‌یابد. جهت این که بتوان مقایسه منطقی بین آزمایش‌های مختلف انجام داد، میانگین تنش پسماند در زیر پالس اول در آزمایش‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این ناحیه محاسبه می‌شود. زیرا افزایش تنش پسماند در این ناحیه نشان‌دهنده این است که پارامترهای لیزر پالس اول محاسبه می‌شود تا بتوان تاثیر میزان همپوشانی را نیز در نظر گرفت تا بتوان نتیجه‌گیری نمود که پالس دوم در چه فاصله‌ای نسبت به پالس اول بایستی کوپیده شود تا بیشترین تنش در این ناحیه ایجاد شود.

• کمترین تنش پسماند

خروچی دیگر، کمترین تنش پسماند (بیشترین تنش فشاری) ایجاد شده درون قطعه است که در هر جایی از قطعه می‌تواند ایجاد شود. هدف لیزرکوبی این است که تنش پسماند فشاری تا حد ممکن افزایش یابد. بنابراین کمترین تنش پسماند به عنوان معیاری از تنش پسماند ایجاد شده در قطعه استفاده می‌شود و افزایش این مقدار نشان از افزایش تنش پسماند فشاری در نواحی مختلف است.

• بیشترین تنش پسماند

یک عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر روی عمر رشد ترک و خستگی قطعات، تنش پسماند کششی ایجاد شده درون آن هاست که به دلیل ایجاد تعادل درون قطعه ایجاد می‌شود. بدیهی است که هر چه تنش پسماند کششی ایجاد شده بیشتر باشد، زیان‌آورتر است و بایستی سعی شود تا در حد امکان تنش پسماند کششی ایجاد شده کمتر باشد. در برخی موارد، تنش پسماند فشاری، به خوبی در مناطق مختلف قطعه ایجاد می‌شود اما به علت وجود تمرکز تنش کششی در یک ناحیه کوچک، زمانی که قطعه تحت بارگذاری واقعی قرار می‌گیرد خیلی زودتر از زمان مورد انتظار شکسته می‌شود. بنابراین بیشترین تنش کششی ایجاد شده نیز بایستی مد نظر قرار گیرد و تا حد امکان کوچک باشد.

۲ فاکتورهای کنترلی و سطوح آن‌ها نمایش داده شده است. میزان همپوشانی بین دو پالس مجاور لیزر با استفاده از رابطه (۱) تعريف می‌شود:

$$(1) \quad \text{میزان همپوشانی} = \frac{\text{فاصله بین مرکز دو پالس لیزر} - \text{ قطر لیزر}}{\text{ قطر لیزر}} \times 100$$

انتخاب آرایه متعامد مناسب به درجه آزادی آزمایش بستگی دارد. درجه آزادی آزمایش از مجموع درجات آزادی فاکتورها به دست می‌آید. درجه آزادی هر فاکتور نیز برابر سطح آن فاکتور منهای یک است. در این پژوهش چهار فاکتور وجود دارد که هر یک در چهار سطح تغییر می‌کنند پس درجه آزادی هر فاکتور برابر ۳ است و درجه آزادی کل آزمایش نیز برابر ۱۲ می‌باشد. برای انتخاب آرایه متعامد مناسب، درجه آزادی آرایه متعامد بايستی از درجه آزادی کل آزمایش، بزرگ‌تر بوده یا مساوی آن باشد. بر این اساس از بین جداول پیشنهادی تاگوچی، آزمایش ۱۶ انتخاب می‌شود که شامل ۱۶ آزمایش مختلف است. در جدول ۳ آزمایش‌های ۱۶ تاگوچی نمایش داده شده است.

جهت افزایش عمر خستگی فلزات بایستی تنش پسماند فشاری مطلوب درون قطعه ایجاد شود. هرچه میزان و عمق تنش پسماند

جدول ۳. چیدمان آزمایش‌ها با استفاده از آرایه متعامد ۱۶ تاگوچی
Table 3. Experiments layout using Taguchi L16 orthogonal array

شماره آزمایش	سطح پارامترها			
	همپوشانی	زمان	فشار	قطر
۱	۱	۱	۱	۱
۲	۲	۲	۱	۲
۳	۳	۳	۱	۳
۴	۴	۴	۱	۴
۵	۲	۱	۲	۵
۶	۱	۲	۲	۶
۷	۴	۳	۲	۷
۸	۳	۴	۲	۸
۹	۳	۱	۳	۹
۱۰	۴	۲	۲	۱۰
۱۱	۱	۳	۳	۱۱
۱۲	۲	۴	۳	۱۲
۱۳	۴	۱	۴	۱۳
۱۴	۱	۳	۴	۱۴
۱۵	۴	۲	۴	۱۵
۱۶	۳	۱	۴	۱۶

داده‌ها یک روش برای تغییر دنباله‌های عددی اصلی به دنباله‌های عددی قابل مقایسه است. بنابراین داده‌ها بایستی نرمال‌سازی شده و مقایس‌بندی شوند تا قابلیت مقایسه بین دنباله‌ها وجود داشته باشد. به همین منظور، داده‌ها بایستی بین صفر و یک نرمال‌سازی شوند که این عمل تولید رابطه‌ای خاکستری^۲ نامیده می‌شود. این نرمال‌سازی با سه رویکرد متفاوت می‌تواند انجام شود:

• بزرگ‌تر بهتر است

زمانی که هدف نهایی یک دنباله نامعلوم بوده و هرچه داده‌ها بزرگ‌تر شوند نتایج بهتری به دست می‌آید، از این نرمال‌سازی استفاده می‌شود که در رابطه (۲) نمایش داده شده است:

$$x_i^*(k) = \frac{x_i^0(k) - \min x_i^0(k)}{\max x_i^0(k) - \min x_i^0(k)} \quad (2)$$

• کوچک‌تر بهتر است

زمانی که هدف نهایی این باشد که داده‌ها کوچک شوند و هرچه کوچک‌تر شوند بهتر است، از رابطه (۳) جهت نرمال‌سازی استفاده می‌شود:

• نزدیک بهینه بهتر است

$$x_i^*(k) = \frac{\max x_i^0(k) - x_i^0(k)}{\max x_i^0(k) - \min x_i^0(k)} \quad (3)$$

اگر هدف نهایی این باشد که داده‌ها به یک مقدار مشخص نزدیک شوند، می‌توان از رابطه (۴) جهت نرمال‌سازی استفاده نمود:

$$x_i^*(k) = 1 - \frac{|x_i^0(k) - x_i^0|}{\max x_i^0(k) - \min x_i^0(k)} \quad (4)$$

که در روابط بالا $x_i^0(k)$ داده‌ی اصلی (خام)، $x_i^*(k)$ داده بعد از تولید رابطه‌ای خاکستری (پیش‌پردازش داده‌ها)، $\max x_i^0(k)$ و $\min x_i^0(k)$ به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار $x_i^0(k)$ و مقدار بهینه مد نظر است [۱۷].

۲-۳-۲- ضریب رابطه‌ای خاکستری^۳

پس از پیش‌پردازش داده‌ها بایستی ضرایب رابطه‌ای خاکستری

• عمق تنش پسماند

یکی دیگر از عوامل مهم در افزایش عمر خستگی فلزات، عمق نفوذ تنش پسماند فشاری است. هر چه عمق نفوذ تنش پسماند فشاری بیشتر باشد عمر خستگی فلزات نیز افزایش می‌باید. عمق نفوذ تنش پسماند در کل ناحیه لیزرخورده به سادگی قابل محاسبه نیست. اما پیشروی تنش پسماند فشاری درون قطعه به صورت تقریباً یکنواخت اتفاق می‌افتد. پس اگر در یک یا دو ناحیه، عمق تنش پسماند افزایش داشته باشد حاکی از افزایش عمق تنش پسماند در نواحی دیگر نیز می‌باشد. بنابراین عمق تنش پسماند در راستای دو خط که از مراکز دو پالس لیزر در راستای عمق قطعه نفوذ می‌کنند، محاسبه شده و در نهایت میانگین آن‌ها محاسبه می‌شود. هر چه این عدد بزرگ‌تر باشد، یعنی عمق تنش پسماند در زیر پالس اول و دوم، افزایش یافته است. علی‌رغم مزایای بسیاری که روش تاگوچی دارد، این روش تنها برای بهینه‌سازی مسائل تک‌هدفه قابلیت کاربرد دارد. در مسائل چند‌هدفه، بایستی از روش‌های دیگری جهت بهینه‌سازی استفاده نمود. یکی از پرکاربردترین روش‌ها در بهینه‌سازی چند‌هدفه مسائل پیچیده، تحلیل رابطه‌ای خاکستری می‌باشد.

۳-۲- تحلیل رابطه‌ای خاکستری

تغوری سیستم خاکستری برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط دنگ ارائه شد [۲۰]. اگر اطلاعات واضح و شفاف یک سیستم را بر رنگ سفید و اطلاعات کاملاً ناشناخته یک سیستم را بر رنگ سیاه نمایش دهیم، در این صورت اطلاعات مربوط به بیشتر سیستم‌های موجود در طبیعت، اطلاعات سفید (کاملاً ناشناخته) و یا سیاه (کاملاً ناشناخته) نیستند، بلکه مخلوطی از آن دو یعنی به رنگ خاکستری هستند. این گونه سیستم‌ها را سیستم‌های خاکستری می‌نامند که اصلی‌ترین مشخصه آن‌ها، کامل نبودن اطلاعات مربوط به آن سیستم است [۲۱]. در تحلیل رابطه‌ای خاکستری ۳ مرحله بایستی انجام شود.

۳-۱- پیش‌پردازش داده‌ها^۱

در تحلیل رابطه‌ای خاکستری زمانی که بازه تغییرات یک دنباله زیاد باشد و یا واحد اندازه‌گیری دنباله‌ها یکسان نباشد و یا پراکنده‌گی داده‌ها زیاد باشد نیاز به پیش‌پردازش داده‌ها است. پیش‌پردازش

² Grey Relational Generation

³ Grey Relational Coefficient

1 Data Pre-Processing

۳-۳- تحلیل واریانس

از تحلیل واریانس استفاده می‌شود تا مشخص شود که هر فاکتور چه میزان بر روی خروجی تاثیرگذار است. تحلیل واریانس بر روی امتیاز رابطه‌ای خاکستری انجام می‌گیرد. جهت انجام این کار بایستی مجموع تغییرات امتیاز رابطه‌ای خاکستری که از انحرافات مربعات هر آزمایش از میانگین کل آزمایش‌ها به دست می‌آید را به میزان مشارکت هر پارامتر و خطای اختصاص داد. بنابراین ابتدا بایستی مجموع کل مربع انحرافات امتیاز رابطه‌ای خاکستری SS_T مطابق رابطه (۷) محاسبه شود:

$$SS_T = \sum_{j=1}^n (\gamma_j - \bar{\gamma}_m)^2 \quad (7)$$

که در این رابطه، n تعداد آزمایش‌ها در آرایه‌های متعامد، γ_j میانگین امتیاز رابطه‌ای خاکستری برای زمین آزمایش و $\bar{\gamma}_m$ میانگین کل امتیازات رابطه‌ای خاکستری است.

مجموع کل مربع انحرافات به دو بخش قابل تجزیه است: مربع انحرافات ناشی از پارامترها و انحراف ناشی از خطای از طریق رابطه (۸) می‌توان مربع انحرافات ناشی از هر فاکتور را محاسبه نمود:

$$SS_f = \sum_{f=1}^4 (\gamma_f - \bar{\gamma}_m)^2 \quad (8)$$

که در رابطه بالا γ_f میانگین امتیاز رابطه‌ای خاکستری هر فاکتور در هر سطح می‌باشد. پس از به دست آمدن مربع انحرافات هر فاکتور، طبق رابطه (۹) اختلاف مجموع مربعات فاکتورها از SS_T مربع انحرافات خطای را نشان می‌دهد.

$$SS_e = SS_T - \sum_{j=1}^4 SS_f \quad (9)$$

از تقسیم مربع انحراف هر فاکتور بر درجه آزادی آن فاکتور، میانگین مربع انحراف هر فاکتور و از تقسیم مربع انحرافات خطای بر درجه آزادی خطای میانگین مربع انحراف خطای به دست می‌آید. همچنین از تقسیم میانگین مربع انحراف هر فاکتور بر میانگین مربع انحراف خطای، نسبت واریانس (مقدار F) برای آن فاکتور به دست می‌آید. میزان تاثیر هر فاکتور نیز مطابق رابطه (۱۰) از تقسیم مربع انحرافات ناشی از آن فاکتور بر مجموع مربع انحرافات به دست می‌آید.

محاسبه شود تا ارتباط بین داده‌های نرمال‌سازی شده و ایده‌آل به دست آید. ضرایب رابطه‌ای خاکستری به وسیله رابطه (۵) محاسبه

$$\xi_i(k) = \frac{\Delta_{\min} - \zeta \Delta_{\max}}{\Delta_{0i}(k) + \zeta \Delta_{\max}} x_i^0(k) - x_i^0 \quad (5)$$

می‌شوند:

که در این رابطه (k) ، قدر مطلق اختلاف بین دنباله مرجع $x_i^0(k)$ و دنباله مقایسه‌ای x_i^* مدنظر است و Δ_{\min} و Δ_{\max} به ترتیب بیشترین مقدار و کمترین مقدار به دست آمده برای (k) می‌باشند. همچنین، ζ ضریب تمایز است که مقداری بین صفر و یک دارد و عموماً برابر 0.5 فرض می‌شود. با روابط ریاضی ثابت می‌شود که تغییر ζ تنها مقادیر ضرایب رابطه‌ای خاکستری را تغییر می‌دهد و تاثیری بر روی رتبه‌بندی امتیاز رابطه‌ای خاکستری ندارد [۲۲].

۳-۳-۲- امتیاز رابطه‌ای خاکستری ^۴

پس از به دست آوردن ضرایب رابطه‌ای خاکستری، با میانگین گیری ضرایب رابطه‌ای خاکستری مطابق رابطه (۶)، امتیاز رابطه‌ای خاکستری محاسبه می‌شود:

$$\gamma_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n W_k \xi_i(k), \sum_{k=1}^n W_k = 1 \quad (6)$$


که در آن W_k مقدار وزنی نرمال شده برای هر فاکتور است. در تحلیل رابطه‌ای خاکستری، اگر دو دنباله مساوی باشند امتیاز رابطه‌ای خاکستری آن‌ها برابر می‌شود. امتیاز رابطه‌ای خاکستری همچنین نشان‌دهنده میزان تاثیری است که دنباله مقایسه‌ای می‌تواند بر دنباله مرجع اعمال کند. بنابراین اگر یک دنباله مقایسه‌ای نسبت به دیگری بر روی دنباله مرجع تاثیر بیشتری داشته باشد، امتیاز رابطه‌ای خاکستری برای آن دنباله بزرگ‌تر است. منظور از دنباله مرجع بهترین حالت ممکن برای یک دنباله است که با فرض آن که داده‌ها ما بین صفر و یک تغییر می‌کنند، دنباله مرجع را می‌توان دنباله‌ای در نظر گرفت که تمام اعضای آن مقدار یک را به خود اختصاص داده‌اند.

1 Reference Sequence

2 Comparability Sequence

3 Distinguishing Coefficient

4 Gray Relational Grade



شکل ۴. تنش های پسماند S_{11} در راستای عمق قطعه از فاصله $5/3$ میلیمتری مرکز لیزر در زمان های مختلف

Fig. 4. Residual stresses of S_{11} in the depth direction from 3.5 mm of laser center at different times

رسیده است. بنابراین می توان زمان 30000 نانوثانیه را برای مرحله دوم جهت دستیابی به تنش های پسماند، در نظر گرفت.

۲-۳- صحت سنجی مدل

ابتدا برخورد یک پالس لیزر در مرکز قطعه مدل می شود و نتایج حاصل با گزارش آقایان دینگ و یه [۸] مقایسه می شود تا از مدل سه بعدی ارائه شده اطمینان حاصل شود. پس از بررسی های گسترده در زمینه همگرایی مش در نهایت جهت المان بندی در ناحیه محدود از دو و نیم میلیون المان مربعی هشت گره C^3D^8R استفاده شد. به دلیل آن که تنش پسماند فشاری ایجاد شده عمدتاً در حدود 1 میلیمتری نزدیک سطح تشکیل می شود، در این ناحیه تعداد المان ها بیشتر بوده و سایز کوچک ترین المان مورد استفاده در نزدیک سطح به حدود $100 \times 100 \times 16$ میکرومتر می رسد. همچنین در اطراف و زیر ناحیه محدود از 102500 المان نیمه بینی نهایت CIN^3D^8 استفاده شده است.

در شکل ۵ تنش پسماند S_{11} در راستای عمق نمونه که از فاصله $3/5$ میلیمتری مرکز لیزر استخراج شده، نمایش داده شده است. همان گونه که قابل ملاحظه است، نتایج شبیه سازی به خوبی توائیت نتایج تجربی را پیش بینی نماید و حتی از نتایج مدل سازی [۸] نیز به نتایج تجربی نزدیک تر است.

در شکل ۶ نیز تنش پسماند S_{11} در سطح قطعه در راستای خط عبور داده شده از مرکز لیزر نمایش داده شده است. همان گونه که مشخص است در سطح قطعه نیز شبیه سازی این پژوهش به خوبی


$$C_f = \frac{SS_f}{SS_T} \times 100 \quad (10)$$

هر چه میزان مشارکت یک فاکتور بیشتر باشد، آن فاکتور تاثیر بیشتری بر روی خروجی دارد.

۳- نتایج

۳-۱- بررسی تنش های گذرا و پسماند


در شکل ۳ نتایج تنش های گذرا در راستای عمق نمونه در زمان های مختلف نمایش داده شده است. همان گونه که قابل مشاهده است امواج تنش به مرور زمان داخل جسم نفوذ می کند و در زمان های کمتر از 100 نانوثانیه که بار فشاری به جسم اعمال می شود میزان این تنش ها از حد الاستیک هوگو نیوت ماده فراتر رفته و منجر به تغییر شکل پلاستیک ماده می شوند. اما به مرور زمان و پس از گذشتן از 100 نانوثانیه به تنش های الاستیک می شوند. بنابراین در نظر گرفتن زمان تبدیل به تنش های الاستیک می شوند. بنابراین در نظر می آید زیرا در 400 نانوثانیه برای مرحله اول تحلیل منطقی به نظر می آید زیرا در این زمان هیچ تغییر شکل پلاستیکی درون ماده رخ نمی دهد.



شکل ۳. پیشروی تنش های گذرا S_{11} در راستای عمق قطعه از فاصله $3/5$ میلیمتری مرکز لیزر

Fig. 3. Propagation of dynamic stress waves of S_{11} residual stress in the depth direction from 3.5 mm of laser center


همچنین در شکل ۴ نمودار تنش های پسماند در راستای عمق قطعه که از فاصله $3/5$ میلیمتری مرکز لیزر استخراج شده اند، نمایش داده شده است. همان گونه که مشخص است با افزایش زمان میزان تغییرات تنش به مرور زمان کاهش می یابد و بعد از 30000 نانوثانیه تغییرات تنش به شدت کاهش یافته و تنش به حالت پایدار خود



شکل ۶. مقایسه تنش پسماند S11 در سطح قطعه با نتایج شبیه‌سازی و تجربی مقاله [۸]

Fig. 6. Comparison of residual stress S11 at the surface with simulation and experimental results of article [8]

آزمایش‌های ال ۱۶ تاگوچی انجام گرفت. در مجموع ۱۶ شبیه‌سازی مختلف انجام شد که به عنوان مثال در آزمایش شماره ۵ هر یک از فاکتورهای ورودی شامل قطر، فشار، زمان و میزان همپوشانی به ترتیب برابر ۴ میلی‌متر، $3/5$ گیگاپاسکال، ۵۰ نانوثانیه و ۵۰ درصد قرار داده شدند. در جدول ۴ نتایج شبیه‌سازی‌های مختلف ارائه شده است. در شکل ۷ نیز کانتور تنش پسماند S₁₁ برای آزمایش یازدهم که نمایانگر آزمایش ۳۳۱۲ می‌باشد ارائه شده است. در این آزمایش قطر لیزر برابر ۶ میلی‌متر، فشار لیزر برابر $3/5$ گیگاپاسکال، زمان



شکل ۵. مقایسه تنش پسماند S11 در راستای عمق از فاصله ۵/۳ میلی‌متری مرکز لیزر با نتایج شبیه‌سازی و تجربی مقاله [۸]

Fig. 5. Comparison of S11 residual stress in the depth direction from 3.5 mm of laser center with simulation and experimental results of article [8]

توانسته نتایج تجربی را پیش‌بینی نماید و از نتایج شبیه‌سازی [۸] به نتایج تجربی نزدیک‌تر است.


بنابراین مدل سه‌بعدی ارائه شده به خوبی می‌تواند تنش پسماند ناشی از لیزر کوبی را درون قطعه پیش‌بینی نماید. حال با اعمال شرایط مدل‌سازی‌های مختلف، نتایج مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۳-۳- نتایج مدل‌سازی‌های مختلف

پس از صحبت‌سنگی نتایج و اطمینان از مدل ارائه شده،

جدول ۴. نتایج شبیه‌سازی‌ها
Table 4. Simulations results

شماره آزمایش	میانگین تنش پسماند (مگاپاسکال)	کمترین تنش پسماند (مگاپاسکال)	بیشترین تنش پسماند (مگاپاسکال)	عمق تنش پسماند (میلی‌متر)
۱	-۳۵۷	-۵۷۰	۵۷	۰/۲۴۱۲
۲	-۳۳۰	-۶۳۲	۱۹۱	۰/۳۹۷۸
۳	-۲۵۲	-۶۶۳	۲۷۹	۰/۶۴۴۰
۴	-۱۹۲	-۶۸۷	۷۰۰	۰/۹۴۲۲
۵	-۳۹۱	-۵۷۴	۹۶	۰/۴۹۶۱
۶	-۵۲۵	-۷۴۲	۱۴۲	۰/۴۲۰۵
۷	-۲۰۹	-۶۶۶	۴۳۶	۰/۷۴۴۳
۸	-۲۶۰	-۶۷۱	۴۱۱	۰/۷۴۴۳
۹	-۳۷۷	-۵۴۸	۲۱۵	۰/۷۰۸۲
۱۰	-۲۹۳	-۶۵۱	۲۶۴	۰/۸۱۹۳
۱۱	-۴۹۹	-۷۳۸	۱۴۵	۰/۳۹۷۸
۱۲	-۳۳۵	-۷۶۴	۲۸۸	۰/۶۱۰۷
۱۳	-۳۲۸	-۵۵۱	۲۰۷	۰/۶۸۹۱
۱۴	-۳۵۱	-۶۸۹	۲۴۵	۰/۶۸۹۱
۱۵	-۴۳۷	-۷۰۸	۳۰۷	۰/۸۲۲۷
۱۶	-۴۹۵	-۷۵۹	۱۸۷	۰/۶۰۱۰



شکل ۷. کانتور تنش پسماند S11 در قطعه در آزمایش ۳۳۱۲
Fig. 7. Contour of S11 stress for 3312 experiment

داده‌های است که جهت این کار برای میانگین تنش پسماند از رویکرد هر چه کمتر بهتر استفاده می‌شود. زیرا هر چه این عدد کوچک‌تر (منفی‌تر) باشد نشان‌دهنده این است که تنش پسماند ایجاد شده در سطح فشاری‌تر است و بهتر است. کمترین تنش پسماند نیز هر چه کمتر (منفی‌تر) و بیشترین تنش پسماند نیز هر چه کمتر باشند بهتر است و جهت نرمال‌سازی این خروجی‌ها از رابطه (۳) استفاده می‌شود. اما عمق تنش پسماند هر چه بیشتر باشد بهتر است و جهت نرمال‌سازی آن از رابطه (۲) استفاده می‌شود. نتایج حاصل در جدول ۵ ارائه شده است.

لیزر ۳۰ نانوثانیه و میزان همپوشانی ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. همان‌گونه که مشخص است در ناحیه لیزرخورده تنش پسماند فشاری، ایجاد شده اما در سایر نواحی تنش پسماند کششی ایجاد شده است تا تعادل تنش‌ها درون قطعه ایجاد شود. کمترین تنش پسماند ایجاد شده برابر ۷۳۸- مگاپاسکال و بیشترین تنش پسماند برابر ۱۴۵ مگاپاسکال می‌باشد.

۴-۳- نتایج بهینه‌سازی

۴-۳-۱- پیش‌پردازش داده‌ها

اولین مرحله جهت تحلیل رابطه‌ای خاکستری پیش‌پردازش

جدول ۵- پیش‌پردازش داده‌ها

Table 5. Data preprocessing

شماره آزمایش	میانگین تنش پسماند (مگاپاسکال)	کمترین تنش پسماند (مگاپاسکال)	بیشترین تنش پسماند (مگاپاسکال)	عمق تنش پسماند (میلی‌متر)
۱	۰/۴۹۵۵	۰/۱۰۱۹	۱/۰۰۰۰	۰/۰۰۰۰
۲	۰/۴۱۴۴	۰/۳۸۸۹	۰/۷۹۱۶	۰/۲۲۳۴
۳	۰/۱۸۰۲	۰/۵۳۲۴	۰/۴۹۹۲	۰/۵۷۴۶
۴	۰/۰۰۰۰	۰/۶۴۳۵	۰/۰۰۰۰	۱/۰۰۰۰
۵	۰/۵۹۷۶	۰/۱۲۰۴	۰/۹۳۹۳	۰/۳۶۳۵
۶	۱/۰۰۰۰	۰/۸۹۸۱	۰/۸۶۷۸	۰/۱۵۵۸
۷	۰/۰۵۱۱	۰/۵۴۶۳	۰/۴۱۰۶	۰/۷۱۷۷
۸	۰/۲۰۴۲	۰/۵۶۹۴	۰/۴۴۹۴	۰/۷۱۷۷
۹	۰/۵۵۵۶	۰/۰۰۰۰	۰/۷۵۴۳	۰/۶۶۶۳
۱۰	۰/۳۰۳۳	۰/۴۷۶۹	۰/۵۲۲۶	۰/۸۲۴۷
۱۱	۰/۹۲۱۹	۰/۸۷۹۶	۰/۸۶۳۱	۰/۲۲۳۳
۱۲	۰/۴۲۹۴	۱/۰۰۰۰	۰/۸۴۰۷	۰/۵۲۷۱
۱۳	۰/۴۰۸۴	۰/۰۱۳۹	۰/۷۶۶۷	۰/۶۳۸۹
۱۴	۰/۴۷۷۵	۰/۶۵۲۸	۰/۷۰۷۶	۰/۶۳۸۹
۱۵	۰/۷۲۵۷	۰/۷۴۰۷	۰/۶۱۱۲	۰/۸۲۹۵
۱۶	۰/۹۰۹۹	۰/۹۷۶۹	۰/۷۹۷۸	۰/۵۱۲۳

جدول ۶. ضرایب رابطه‌ای خاکستری و امتیاز رابطه‌ای خاکستری برای هر آزمایش
Table 6. Grey relational coefficients and grey relational grade for each experiment

شماره آزمایش	میانگین تنش	کمترین تنش	بیشترین تنش	عمق تنش	امتیاز رابطه‌ای خاکستری
	(مگاپاسکال)	(مگاپاسکال)	(مگاپاسکال)	(مگاپاسکال)	پسمند
۱	۰/۴۹۷۸	۰/۳۵۷۶	۱/۰۰۰۰	۰/۳۳۳۳	۰/۵۴۷۲
۲	۰/۴۶۰۶	۰/۴۵۰۰	۰/۷۰۵۸	۰/۳۹۱۷	۰/۵۰۲۰
۳	۰/۳۷۸۸	۰/۵۱۶۷	۰/۴۹۹۶	۰/۵۴۰۳	۰/۴۸۳۹
۴	۰/۳۳۳	۰/۵۸۳۸	۰/۳۳۳۳	۰/۵۶۲۶	۱/۰۰۰۰
۵	۰/۵۵۴۱	۰/۳۶۲۴	۰/۸۹۱۷	۰/۴۳۹۹	۰/۵۶۲۱
۶	۱/۰۰۰۰	۰/۸۳۰۷	۰/۷۹۰۹	۰/۴۰۱۹	۰/۷۵۵۹
۷	۰/۳۴۵۱	۰/۵۲۴۳	۰/۴۵۰	۰/۶۳۹۱	۰/۴۹۱۹
۸	۰/۳۸۵۹	۰/۵۳۷۳	۰/۴۷۵۹	۰/۶۳۹۱	۰/۵۰۹۶
۹	۰/۵۲۹۴	۰/۳۳۳۳	۰/۶۷۰۵	۰/۵۹۹۸	۰/۵۳۳۲
۱۰	۰/۴۱۷۸	۰/۴۸۸۷	۰/۵۱۱۶	۰/۷۴۰۴	۰/۵۳۹۶
۱۱	۰/۸۴۶۹	۰/۸۰۵۹	۰/۷۸۵۱	۰/۳۹۱۷	۰/۷۱۱۹
۱۲	۰/۴۶۷۰	۱/۰۰۰۰	۰/۵۸۱۹	۰/۵۱۳۹	۰/۶۴۰۷
۱۳	۰/۴۵۸۰	۰/۳۳۶۵	۰/۶۸۱۸	۰/۵۸۰۷	۰/۵۱۴۳
۱۴	۰/۴۸۹۰	۰/۵۹۰۲	۰/۶۳۱۰	۰/۵۸۰۷	۰/۵۷۲۷
۱۵	۰/۶۵۴۲	۰/۶۵۸۵	۰/۵۶۲۶	۰/۷۴۵۷	۰/۶۸۵۳
۱۶	۰/۸۴۷۳	۰/۹۵۵۸	۰/۷۱۲۰	۰/۵۶۷	۰/۷۵۵۵

میانگین امتیاز رابطه‌ای خاکستری برای هر فاکتور در هر سطح محاسبه شود. یعنی به عنوان مثال قطر در ۴ آزمایش اول در سطح یک قرار دارد که میانگین امتیاز رابطه‌ای خاکستری برای این ۴ آزمایش باقیستی محاسبه شود (رابطه (۱۱)):

$$(11) \quad \gamma_1 = \frac{0.5472 + 0.5020 + 0.4839 + 0.5626}{4} = 0.5239$$

سپس همین محاسبات برای قطر در سطح دوم، سوم و چهارم و همچنین بقیه فاکتورها باقیستی محاسبه شود. نتایج حاصل در جدول ۷ نمایش داده شده است. منظور از دلتا در این جدول، اختلاف بین بیشترین و کمترین امتیاز رابطه‌ای خاکستری در سطوح مختلف هر فاکتور است. هر چه دلتا برای یک فاکتور بیشتر باشد آن فاکتور تاثیر بیشتری بر روی خروجی دارد. همان‌گونه که در این جدول مشخص است اختلاف بیشترین و کمترین امتیاز برای فاکتور زمان در سطح

۲-۴-۳- ضرایب رابطه‌ای خاکستری و امتیاز رابطه‌ای خاکستری پس از پیش‌پردازش و نرمال‌سازی داده‌ها باقیستی ضرایب رابطه‌ای خاکستری مطابق رابطه (۵) محاسبه شوند. در رابطه (۵)، $\gamma = 0/5$ فرض می‌شود. نتایج به دست آمده در جدول ۶ نمایش داده شده است. همچنین پس از محاسبه ضرایب رابطه‌ای خاکستری، باقیستی امتیاز رابطه‌ای خاکستری برای هر آزمایش محاسبه شود. وزن همه خروجی‌ها یکسان فرض می‌شود و از رابطه (۶) جهت محاسبه امتیاز رابطه‌ای خاکستری استفاده می‌شود. نتایج حاصل در جدول ۶ نمایش داده شده است. بر اساس این نتایج، آزمایش‌های شماره ۶ و ۱۶ که امتیاز رابطه‌ای خاکستری آن‌ها از سایر آزمایش‌ها بزرگ‌تر است، به حالت بهینه نزدیک‌تر می‌باشند.

۳-۴-۳- حالت بهینه هر فاکتور
جهت مشخص شدن حالت بهینه هر یک از فاکتورها، باقیستی

جدول ۷. جدول پاسخ برای امتیاز رابطه‌ای خاکستری
Table 7. Response table for the grey relational grade

سطح پارامتر	قطر	فشار	زمان	همپوشانی
۱	۰/۵۲۳۹	۰/۵۳۹۲	۰/۶۹۲۶	۰/۵۶۳۱
۲	۰/۵۷۹۸	۰/۵۹۲۶	۰/۵۹۰۰	۰/۵۵۹۴
۳	۰/۶۰۶۴	۰/۵۸۵۷	۰/۵۲۴۸	۰/۵۸۵۳
۴	۰/۶۲۴۴	۰/۶۱۷۱	۰/۵۲۷۱	۰/۶۲۶۸
دلتا	۰/۱۰۰۵	۰/۰۷۷۹	۰/۱۶۷۸	۰/۰۶۷۴
رتبه	۲	۳	۱	۴


۴-۴-۳- نتایج تحلیل واریانس

تحلیل واریانس بر روی نتایج انجام گرفت تا مشخص شود که هر فاکتور چه میزان بر روی نتایج تاثیرگذار است. در جدول ۸ نتایج تحلیل واریانس بر روی امتیاز رابطه‌ای خاکستری ارائه شده است. طبق این نتایج، بیشترین تاثیر را زمان لیزر بر روی نتایج دارد که حدود ۵۸/۸۷ درصد تاثیرگذار است. قطر و فشار لیزر و میزان همپوشانی نیز به ترتیب ۱۸/۳۰، ۱۰/۰۶ و ۹/۱۱ درصد بر روی نتایج تاثیرگذار هستند و خطأ حدود ۳/۶۴ درصد تاثیرگذار می‌باشد.

۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مطالعه، بهینه‌سازی چندهدفه پارامترهای لیزر کوبی انجام گرفت. از روش اجزاء محدود جهت مدل‌سازی استفاده شد. از مدل الاستیک-کاملاً پلاستیک برای مدل‌سازی خواص پلاستیک ماده و از تحلیل دینامیک-اسپلیسیت برای تحلیل هر دو مرحله برخورد لیزر و تعادل تنש‌ها درون قطعه استفاده شد. آرایه‌های متعدد تاگوچی جهت طراحی آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. قطر، فشار، زمان و میزان همپوشانی بین دو پالس مجاور لیزر به عنوان فاکتورهای کنترلی که در ۴ سطح تغییر می‌کنند انتخاب شدند و از آزمایش ۱۶ تاگوچی جهت طراحی آزمایش‌ها استفاده شد. میانگین تنش پسماند در زیر پالس اول، بیشترین تنش پسماند، کمترین تنش پسماند و میانگین عمق تنش پسماند در مرکز دو پالس به عنوان خروجی‌های بهینه‌سازی در نظر گرفته شدند و با انجام تحلیل رابطه‌ای خاکستری، بهینه‌سازی پارامترها انجام گرفت.

نتایج بهینه‌سازی نشان‌دهنده این بود که حالت بهینه هر یک از پارامترهای قطر، فشار، زمان و میزان همپوشانی به ترتیب در سطوح



شکل ۸: گراف امتیاز رابطه‌ای خاکستری
Fig. 8. Response graph for mean Grey relational grade

یک و سه برابر ۱۶۷۸ می‌باشد، پس این فاکتور بیشترین تاثیر را بر روی نتایج دارد. پس از زمان، به ترتیب قطر، فشار و میزان همپوشانی بر روی نتایج تاثیرگذار هستند، اما میزان تاثیر هر فاکتور بر روی نتایج مشخص نیست و باقیستی از تحلیل واریانس استفاده نمود تا میزان تاثیر هر فاکتور بر روی نتایج مشخص شود.

در شکل ۸ میانگین امتیاز رابطه‌ای خاکستری هر فاکتور در هر سطح نمایش داده شده است. قطر لیزر با A، فشار لیزر با B، زمان لیزر با C و میزان همپوشانی با D نمایش داده شده‌اند. سطحی که در آن میانگین امتیاز رابطه‌ای خاکستری برای Z مین آزمایش در حالت بهینه قرار دارد، حالت بهینه آن فاکتور است. با توجه به شکل ۶ و جدول ۶ حالت بهینه هر یک از فاکتورهای قطر، فشار، زمان و میزان همپوشانی به ترتیب در سطوح چهارم، چهارم، اول و چهارم می‌باشد. بنابراین زمانی که قطر لیزر برابر ۸ میلی‌متر، فشار لیزر برابر ۴ گیگاپاسکال، زمان لیزر برابر ۳۰ نانوثانیه و میزان همپوشانی برابر ۷۵ درصد باشند، هر یک از فاکتورها در حالت بهینه قرار دارند و بهترین نتیجه به دست می‌آید.

جدول ۸. نتایج تحلیل واریانس بر روی امتیاز رابطه‌ای خاکستری
Table 8. ANOVA results on grey relational grade

فاکتور	درجه آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	نسبت F	میزان مشارکت (%)
قطر	۳	۰/۰۲۳۱	۰/۰۰۷۷	۵/۱۳۳۳	۱۸/۳۰۴۳
فشار	۳	۰/۰۱۲۷	۰/۰۰۴۲	۲/۸۰۰۰	۱۰/۰۶۳۴
زمان	۳	۰/۰۷۴۳	۰/۰۲۴۸	۱۶/۵۳۳۳	۵۸/۸۷۴۸
همپوشانی	۳	۰/۰۱۱۵	۰/۰۰۳۸	۲/۵۳۳۳	۹/۱۱۲۵
خطأ	۳	۰/۰۰۴۶	۰/۰۰۱۵		۳/۶۴۵۰
کل	۱۵	۰/۱۲۶۲			۱۰۰

- [3] M. Srivastava, R. Tripathi, S. Hloch, S. Chattopadhyaya, A.R. Dixit, Potential of using water jet peening as a surface treatment process for welded joints, Procedia Engineering, 149 (2016) 472-480.
- [4] J.-E. Masse, G. Barreau, Laser generation of stress waves in metal, Surface and Coatings Technology, 70(2-3) (1995) 231-234.
- [5] P. Peyre, R. Fabbro, P. Merrien, H. Lieurade, Laser shock processing of aluminium alloys. Application to high cycle fatigue behaviour, Materials Science and Engineering: A, 210(1-2) (1996) 102-113.
- [6] J.-M. Yang, Y. Her, N. Han, A. Clauer, Laser shock peening on fatigue behavior of 2024-T3 Al alloy with fastener holes and stopholes, Materials Science and Engineering: A, 298(1) (2001) 296-299.
- [7] W. Braisted, R. Brockman, Finite element simulation of laser shock peening, International Journal of Fatigue, 21(7) (1999) 719-724.
- [8] K. Ding, L. Ye, Simulation of multiple laser shock peening of a 35CD4 steel alloy, Journal of Materials Processing Technology, 178(1-3) (2006) 162-169.
- [9] Y. Cao, Y.C. Shin, B. Wu, Parametric study on single shot and overlapping laser shock peening on various metals via modeling and experiments, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 132(6) (2010) 061010.
- [10] F. Dai, J. Lu, Y. Zhang, D. Wen, X. Ren, J. Zhou, Effect of laser spot size on the residual stress field of pure Al treated by laser shock processing: Simulations, Applied Surface Science, 316 (2014) 477-483.
- [11] H.K. Amarchinta, R.V. Grandhi, A.H. Clauer, K. Langer, D.S. Stargel, Simulation of residual stress induced by a laser peening process through inverse optimization of material models, Journal of Materials Processing Technology, 210(14) (2010) 1997-2006.
- [12] W. Wang, J.Z. Zhou, S. Huang, Y.J. Fan, C. Wang, J. Fan, Parameters Optimization of Laser Shot Peening Based on Multi-Island Genetic Algorithm, in: Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publ, 2011, pp. 387-390.

چهارم، چهارم، اویل و چهارم می باشد که به ترتیب برابر ۸ میلی متر، ۴ گیگاپاسکال، ۳۰ نانوثانیه و ۷۵ درصد می باشند.

همچنین تحلیل واریانس بر روی نتایج صورت گرفت تا تاثیر هر یک از پارامترها بر روی خروجی مشخص شود که زمان لیزر با ۵۸/۸۷ درصد، تاثیرگذارترین پارامتر بر روی نتایج است.

فهرست علائم

$X_t^0(k)$	داده اصلی (خام)
$X_i^*(k)$	داده بعد از پیش پردازش داده ها
SS_T	مجموع کل مربع انحرافات
γ_j	میانگین امتیاز رابطه ای خاکستری برای j مین
γ_m	میانگین کل امتیازات رابطه ای خاکستری
γ_f	میانگین امتیاز رابطه ای خاکستری هر فاکتور
SS_f	مربع انحرافات ناشی از فاکتورها
MS	میانگین مربع انحرافات
df	درجه آزادی
F	نسبت واریانس
C	درصد مشارکت
علائم	
ζ	ضریب رابطه ای خاکستری
ζ	ضریب تمایز
زیرنویس ها	
f	فاکتور
e	خطا

مراجع

- [1] Y. Al-Obaid, Shot peening mechanics: experimental and theoretical analysis, Mechanics of Materials, 19(2-3) (1995) 251-260.
- [2] Y. Kudryavtsev, J. Kleiman, G. Prokopenko, V. Knysh, L. Gimbrede, Effect of Ultrasonic Peening on microhardness and residual stress in materials and welded elements, in: SEM International Congress and Exposition on Experimental and Applied Mechanics. Costa Mesa, California, USA, June 7-10, 2004.(on CD), 2004.

- roundness error in drilling of Al 6061 alloy, International journal of lean thinking, 3(2) (2012) 67-78.
- [18] M. Kowalczyk, Application of Taguchi and Anova methods in selection of process parameters for surface roughness in precision turning of titanium, Advances in Manufacturing Science and Technology, 38(2) (2014).
- [19] G. Taguchi, A.P. Organization, Introduction to quality engineering: designing quality into products and processes, The Organization, 1986.
- [20] D. Julong, Introduction to grey system theory, The Journal of grey system, 1(1) (1989) 1-24.
- [21] A. Mohammadi, N. Molaei, Applying a Multi Criteria Decision Making Model Based On Grey Theory In Performance Evaluation Of Firms, journal of Industrial management 2(4) (2010).In Persian)
- [22] B.C. Jiang, S.-L. Tasi, C.-C. Wang, Machine vision-based gray relational theory applied to IC marking inspection, IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 15(4) (2002) 531-539.
- [13] S. Bhamare, G. Ramakrishnan, S.R. Mannava, K. Langer, V.K. Vasudevan, D. Qian, Simulation-based optimization of laser shock peening process for improved bending fatigue life of Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo alloy, Surface and Coatings Technology, 232 (2013) 464-474.
- [14] C. Fu, J. Zheng, J. Zhao, W. Xu, Application of grey relational analysis for corrosion failure of oil tubes, Corrosion Science, 43(5) (2001) 881-889.
- [15] J. Lin, C. Lin, The use of the orthogonal array with grey relational analysis to optimize the electrical discharge machining process with multiple performance characteristics, International Journal of Machine Tools and Manufacture, 42(2) (2002) 237-244.
- [16] L.K. Pan, C.C. Wang, S.L. Wei, H.F. Sher, Optimizing multiple quality characteristics via Taguchi method-based Grey analysis, Journal of Materials Processing Technology, 182(1-3) (2007) 107-116.
- [17] R. Sreenivasulu, C. Rao, Application of gray relational analysis for surface roughness and