

بهینه تواتر بازرسی‌های نگهداری برای درجه معین قابلیت اطمینان

دکتر نظام‌الدین فقیه

استادیار دانشگاه شیراز

چکیده:

مقاله حاضر موضوع تعیین بهینه تواتر (یا تناوب) بازرسی‌های نگهداری را برای حصول به درجه معینی از قابلیت اطمینان مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. زمان بهینه انجام بازرسی چنان تعیین می‌گردد که قابلیت اطمینان کار دستگاه در فواصل بازرسی‌های نگهداری از حداقل مقدار مطلوب تنزل نیابد و در سطح معقول کنترل شود. بدین منظور، مدل ریاضی بهینه‌یابی تواتر بازرسیها مورد تحلیل قرار می‌گیرد و امکان ایجاد تغییر در مدل بر حسب تغییر شرایط و یا نوع دستگاه، از نظر می‌گذرد.

Preventive Inspection Optimal Frequency for Specified Reliability

N. Faghih, ph. D.

Shiraz University

ABSTRACT

This paper deals with an approach to determine the optimal frequency of the preventive Maintenance Inspections in order to achieve a specified degree of Reliability for industrial equipment. Hence, the mathematical model for analysis and optimization of Inspection Frequency (or period) is derived and introduced. The possibility of the required changes in the models, according to the condition variabilities, is also discussed.

شرح مقاله:

اطلاع لازم به دست آید و سپس در صورت نیاز در فرصت مناسب نسبت به رفع اشکال اقدام گردد.

تعیین بهینه تواتر بازرسیها معمولاً "ممکن است با توجه به عوامل گوناگون صورت پذیرد. در صناعی که از حساسیت‌های خاص برخوردارند، تعیین بهینه تواتر بازرسیها می‌تواند برای حصول به درجه معینی از قابلیت اطمینان کارکرد دستگاهها مورد نظر قرار گیرد. در این مقاله، موضوع انتخاب تواتر بازرسیها برای دستیابی به درجه معینی از قابلیت اطمینان در انتهای هر فاصله بازرسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. البته به طریق مشابه، تعیین بهینه تواتر بازرسیها برای به حداقل رسانیدن

بازرسی‌های نگهداری مرحله قابل توجهی از مجموع اقدامات نگهداری را می‌توانند تشکیل دهند. در نتیجه این‌گونه بازرسیها است که می‌توان به نقایص موجود در قطعات و دستگاهها و یا حتی اشکالات و معایب در شرف تکوین پی برد. بدیهی است که در صورت لزوم می‌بایست نسبت به تعویض قطعات، تعمیر و یا هر نوع اقدام لازم مبادرت ورزید. در مواردی که دستگاهی در سیستم تولید حائز اهمیت زیاد است باید در نگهداری آن دستگاه دقت فراوان مبذول داشت. از جمله باید باید با بازرسی‌هایی که به صورت دوره‌ای انجام می‌شود از وضعیت دستگاه

زمان خوابیدگی دستگاهها نیز امکان پذیر است .

بنابراین، ابتدا محاسبه قابلیت اطمینان در انتهای فواصل بازرسیها و سپس مدل ریاضی تعیین اپتیمال تواتر بازرسیها برای کسب قابلیت اطمینان معین، از نظر خواهد گذشت .

۱- قابلیت اطمینان در انتهای فواصل بازرسیها

چنانچه برای دستگاهی با قابلیت اطمینان $R(t)$ ، تابع چگالی احتمال زمانهای شکست با $P(t)$ نشان داده شود، میزان شکست به صورت زیر تعریف خواهد شد :

$$r(t) = P(t)/R(t) \quad (1)$$

همچنین رابطه بین تابع قابلیت اطمینان و تابع چگالی احتمال زمانهای شکست به صورت زیر است :

$$R(t) = 1 - \int_0^t P(t) dt \quad (2)$$

که مشتق گیری از این رابطه نتیجه می دهد :

$$dR(t)/dt = -P(t) \quad (3)$$

و از جایگزینی رابطه (۳) در رابطه (۱) نتیجه می شود :

$$dR(t)/dt = -R(t) r(t) \quad (4)$$

رابطه فوق را می توان به صورت زیر نوشت :

$$dR(t)/R(t) = -r(t) dt \quad (5)$$

و از آن انتگرال گیری نمود :

$$\int_0^t dR(t)/R(t) = -\int_0^t r(t) dt \quad (6)$$

یا :

$$[\ln R(t)]_0^t = -\int_0^t r(t) dt \quad (7)$$

یعنی :

$$\ln R(t) - \ln R(0) = -\int_0^t r(t) dt \quad (8)$$

با توجه به این که قابلیت اطمینان در مبدأ زمان برابر واحد است ،

$R(0) = 1$ لذا $\ln R(0) = 0$ ، بنابراین :

$$\ln R(t) = -\int_0^t r(t) dt \quad (9)$$

یا به عبارت دیگر :

$$R(t) = \exp\left[-\int_0^t r(t) dt\right] \quad (10)$$

در شرایطی که میزان شکست مقدار ثابت باشد ، رابطه فوق به

صورت زیر تقلیل می یابد :

$$R(t) = \exp\left[-\int_0^t \lambda dt\right] = \exp(-\lambda t) \quad (11)$$

که ضمناً "متعلق به حالتی است که توزیع زمانهای شکست از تابع احتمال نمائی تبعیت نماید .

در دوران کار نرمال دستگاهها ، می توان فرض نمود که میزان شکست در فاصله بین بازرسیها ثابت بماند و توزیع زمانهای شکست از تابع احتمال نمائی پیروی نماید . از طرفی ، بدیهی است که در صورت افزایش تواتر بازرسیها ، میزان شکست کاهش می یابد . لذا میزان شکست ، $\lambda(n)$ ، تابعی (نزولی) از تواتر بازرسیها ، n ، خواهد بود . بنابراین رابطه (۱۱) به صورت زیر نوشته خواهد شد :

$$R(t) = \exp[-\lambda(n)t] \quad (12)$$

آنگاه به فرض آنکه پس از انجام هر عمل بازرسی ، دستگاه در شرایط عملکرد مطلوب خود قرار گیرد ، قابلیت اطمینان دستگاه در انتهای فاصله بازرسیهای متوالی عبارت است از :

$$R(T_i) = \exp[-\lambda(n)t] \quad t = T_i = \exp[-\lambda(n)T_i] \quad (13)$$

که T_i تناوب بازرسیهای متوالی می باشد ، یعنی :

$$T_i = \frac{1}{n} \quad (14)$$

زیرا n تواتر بازرسیها بوده و به عبارت دیگر تعداد n عمل بازرسی در واحد زمان انجام می گیرد .

رابطه (۱۳) پس از جایگزینی از رابطه (۱۴) به صورت زیر نوشتن

می شود :

$$R(T_i) = \exp[-\lambda(n)/n] \quad (15)$$

بنابراین با دانستن تواتر بازرسیها (n) و مشخص بودن تابع $\lambda(n)$ (رابطه بین میزان شکست و تواتر بازرسی) می توان ، با استفاده از رابطه (۱۵) ، قابلیت اطمینان را در انتهای هر فاصله بازرسی محاسبه کرد .

۲- بهینه تواتر بازرسیها

اکنون تعیین بهینه تواتر بازرسیها برای کسب حداقلی از درجه قابلیت اطمینان مورد بررسی قرار می گیرد . چنانچه قرار باشد قابلیت اطمینان در فواصل بازرسیهای متوالی و قبل از انجام بازرسی بعدی برابر مقدار معین R باشد (یا به عبارت دیگر قابلیت اطمینان در فواصل بازرسی از حداقلی مانند R تنزل نیابد) . از رابطه (۱۵) خواهیم داشت :

$$R(T_i) = \exp[-\lambda(n)/n] = R \quad (16)$$

که به صورت زیر نوشته می شود :

$$\lambda(n) = -n \ln R \quad (17)$$

معمولاً "شکل تابع $\lambda(n)$ می تواند در عمل برای هر دستگاه تعیین گردد (با استفاده از آمار موجود ، بایگانی ، تجارب ، آزمایش ، هنگامی که تابع $\lambda(n)$ مشخص باشد ، می توان با قرار دادن آن در رابطه (۱۷) ، مقدار n (بهینه تواتر بازرسیها) را برای دستیابی به (حداقل) قابلیت اطمینان معین R محاسبه کرد .

به عنوان مثال چنانچه برای دستگاهی ، تابع $\lambda(n)$ به صورت زیر

باشد :

$$\lambda(n) = \lambda(0) \exp[-n/\lambda(0)] \quad (18)$$

که $\lambda(0)$ میزان شکست دستگاه در صورت عدم اجرای عملیات بازرسی را نشان می دهد ، در این صورت با قرار دادن رابطه (۱۸) در رابطه (۱۷) خواهیم داشت :

$$\frac{n}{\lambda(0)} + \ln n \frac{n}{\lambda(0)} = -\ln R \quad (19)$$

یا چنانچه تابع $\lambda(n)$ از این قرار باشد :

$$\lambda(n) = \frac{\lambda^2(0)}{n + \lambda(0)} \quad (20)$$

به طریق مشابه معادله زیر به دست می آید :

$$n^2 + \lambda(0)n + \frac{\lambda^2(0)}{\ln R} = 0 \quad (21)$$

آنگاه می توان با حل معادله (۱۹) یا (۲۱) یا مشابهاً این معادلات ، بهینه تواتر بازرسیها (n) را تعیین نمود . معادله (۲۱) که یک معادله درجه دوم است به سادگی قابل حل می باشد و برای حل

بازرسی (۱۹) نیز می‌توان از روش محاسبات عددی استفاده برد.

۴- نتیجه

در آنچه گذشت، موضوع تعیین بهینه تواتر (تناوب) بازرسیهای نگهداری برای کسب درجه معینی از قابلیت اطمینان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چنانکه ملاحظه گردید، تعیین زمان بهینه انجام بازرسیها برای تامین حداقلی از درجه قابلیت اطمینان در عملکرد مطلوب دستگاهها، امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر می‌توان بهینه تواتر (یا تناوب) بازرسیها را چنان تعیین نمود که قابلیت اطمینان کار دستگاهها در فواصل بازرسیهای نگهداری از حداقل مقدار مطلوب تنزل نیافته و در سطح معقول کنترل شود. به این منظور لازم و کافی خواهد بود که رابطه‌ای بین تغییرات میزان شکست و تواتر بازرسیها برقرار ساخته و یا فرضیاتی را قائل گشت. سپس به سهولت مدل ریاضی بهینه‌یابی تواتر بازرسیها برای یک دستگاه مورد نظر به دست خواهد آمد.

۱- مثال عددی

دستگاهی، در صورت عدم انجام بازرسیهای نگهداری به‌طور متوسط ۴ بار در سال نیاز به تعویض دارد. میزان شکست این دستگاه رنتیجه انجام بازرسیهای نگهداری کاهش می‌یابد و به‌نظر می‌رسد که کاهش میزان شکست از رابطه (۱۸) پیروی نماید. برای آن‌که دستگاه وارد نظر با قابلیت اطمینان حداقل ۹۸٪ عملکرد مطلوب داشته باشد، مالیانه چند بار (با چه تناوبی) می‌بایست مورد بازرسی قرار گیرد؟ برای حل مسأله، با توجه به این‌که کاهش میزان شکست از رابطه (۱۸) تبعیت دارد، سپس با جایگزینی اعداد مسأله در رابطه (۱۹) خواهیم داشت:

$$\frac{n}{4} + \lambda n \frac{n}{4} = -\lambda n (-\lambda n 0.98)$$

یا:

$$\frac{n}{4} + \lambda n \frac{n}{4} = 3.90$$

منابع:

1. Kelly, A. *Maintenance Planning and Control, Butterworths, 1984.*
2. Jardine, A.K.S. *Maintenance, Replacement and Reliability, Pitman, 1973.*
3. Sandler, G.H. *System Reliability Engineering Prentice - Hall, 1963.*

اکنون می‌بایست با حل معادله فوق، مقدار n را تعیین نمود. برای حل این معادله از روشهای متعددی می‌توان استفاده کرد. به عنوان مثال جدول زیر می‌تواند به‌کار گرفته شود:

n	2	4	6	8	10	12	14
$\frac{n}{4} + \ln \frac{n}{4}$	-0.19	1.00	1.90	2.69	3.41	4.09	4.75

چنانکه از جدول فوق ملاحظه می‌گردد، جواب معادله $n = 12$ است. یعنی به‌منظور عملکرد مطلوب دستگاه مورد نظر با قابلیت اطمینان حداقل ۹۸٪ می‌بایست سالیانه ۱۲ عمل بازرسی (هرماه یکبار) انجام گیرد.

